CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 300 de 4Matic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 75*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2021	147.298km	194 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 300 de 4Matic [DE - SUV5 GLC 300 de EU6d, 4Matic AMG Line, (Facelift) 2020 - 2022]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N2539111V317482	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 147.298km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 194 PS (143 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 135.558km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 45g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 6 mm Kratzer	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Ladekabel mit Schukostecker
- Modellpflege mit Code
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- USB-Anschluss im Fond
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMANTWEISS
- Adaptives Bremslicht
- Aktive Motorhaube
- Antriebsart: Allradantrieb
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Elektromotor 90 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten LED
- Innenraumlicht-Paket
- Keyless Go Startanlage
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Wärmeschutzverglasung
- Unterfahrschutz (Chrom)
- AMG-Line Interieur
- Innenhimmel schwarz
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Federung für grosse Bodenfreiheit (Off-Road Fahrwerk)
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Hybrid 225 kW (Motor 2,0 Ltr. - 143 kW Diesel)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Radstand 2873 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Dachreling (Aluminium)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Fußmatten AMG
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz / Aluminium
- Night-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Konnektivität-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Spiegel-Paket
- Fahrassistenz-Paket: Spur
- Konnektivität-Paket
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Park-Paket mit Sensoren
- Ausstattungs-Paket: Business
- Infotainment-Paket High-End
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Panorama-Schiebedach
- Sonderlackierung Diamant-Weiß Bright (designo-Lack)
- Sitz-Komfort-Paket
- Public-Charging-Paket
- Smartphone integriert
- Park-Paket mit Sensoren
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Smartphone integriert
- Media-Display
- Intelligent Light System LED
- Dachreling schwarz
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-Paket Advanced
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Licht-Paket High-End
- Park-Paket High-End
- Surround-System Burmester
- Lendenwirbelstützen vorn
- Infotainment-Paket Advanced
- Media-Display
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion
- Digitales Instrumenten-Display
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Unterfahrschutz vorn und hinten (schwarz)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Kamerasystem 360 Grad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MERCEDES-BENZ AG
W1N2539111V317482
2650 kg
4750 kg
1- 1210 kg
2- 1440 kg



Hinten





















Mercedes-Benz

Servicehistorie

Mercedes-Benz	S&G Automobil AG Zweigbetrieb Pforzheim Adolf-Richter-Straße 13 - 15 Pforzheim	Datum Laufleistung Service	16.12.2025 135558 km Service A
Mercedes-Benz	S&G Automobil AG Zweigbetrieb Pforzheim Adolf-Richter-Straße 13 - 15 Pforzheim	Datum Laufleistung Service	15.01.2025 109020 km Service B
Mercedes-Benz	S&G Automobil AG Zweigbetrieb Pforzheim Adolf-Richter-Straße 13 - 15 Pforzheim	Datum Laufleistung Service	10.04.2024 83150 km Service A
Mercedes-Benz	S&G Automobil AG Zweigbetrieb Pforzheim Adolf-Richter-Straße 13 - 15 Pforzheim	Datum Laufleistung Service	28.07.2023 55957 km Service B
Mercedes-Benz	S&G Automobil AG Zweigbetrieb Schoemperlenstraße Schoemperlenstraße 14 Karlsruhe	Datum Laufleistung Service	07.07.2022 26176 km Service A


[redacted]





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)