CarOnSale

Peugeot Expert Standard

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2023	88.592km	120 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Expert Standard [DE - Ka4 1.5 BlueHDi 120 FAP EU6d, Standard, 2022 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VF3VBYHVMPZ013596	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 88.592km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 184g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	70 µm	Beifahrertür	70 µm
Kotflügel vorne links	60 µm	Kotflügel vorne rechts	50 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	60 µm
Seitenteil hinten links	60 µm	Seitenteil hinten rechts	80 µm
Motorhaube	40 µm ⚠	Heckklappe	70 µm
Dach	70 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Antenne fehlt

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Beifahrerdoppelsitz
- Motor 1,5 Ltr. - 88 kW Blue-HDI FAP
- Reifen-Reparaturkit
- Steckdose (12V-Anschluß) 2-fach
- Fensterheber elektrisch vorn links
- Bordcomputer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einparkhilfe hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC ICY
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Start/Stop-Anlage
- Antriebsart: Frontantrieb
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Radstand 3275 mm
- Schiebetür rechts
- Fensterheber elektrisch vorn
- Audiosystem RD 6 (Radio/CD-Player MP3-fähig) mit 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Klimaanlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Heckscheibenwischer
- Visibility-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Laderaumtrennwand mit Fenster, Schall- und Wärmedämmung
- Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Sitz vorn links höhenverstellbar mit Lendenwirbelstütze und Armlehne inkl. Einzelsitz mit Armlehne (Stoff)
- Anhängerkupplung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Heckscheibe heizbar
- Sonderlackierung Schnee-Weiß / Kaolin-Weiß
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Holzboden Laderaum mit Antirutschprofil und Seitenverkleidung (Holz) mit Radhausverkleidung
- Nebelscheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























10 0
7°
Mem 1
DRB
LIST
MENU
SRC
BAND
OK
TA


SET+
SET-
CRUISE

AUTO


PEUGEOT
EXPERT TRAVELLER
PEUGEOT




22.05.2023 3003 BAL00453 5
N1 88
VF3VBYHVMPZ013596 2
PEUGEOT
V
B
YHVM-A2F01C
EXPERT
PEUGEOT (F)
Fz.z.GG.bef.b. 3.5 t
Van
715/2007*2018/1832AQ
EURO6:WLTP:AQ:PI/CI: N1 II
Diesel
0002 36AQ 1499
Datum zur Emissionsklasse: 22.05.2023*
2 1 88/3500 160
4959 1920
1899 1652
80 -
175 2695 2695
1500 1500 -
1500 1500 -
80 2625 68
2000 750 2 -
215/65 R16C 106T
215/65 R16C 106T
/ /
e2*2007/46*0533*22
15.11.2022 K GG052860
Selbstfahrermietfahrzeug


Die Zulassungsbescheinigung Teil I
TÜV NORD
MAI 2026
TÜV NORD Mobilität
Landkreis Northeim
Die Landrätin
im Auftrag:

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Verformung, Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)