CarOnSale

Peugeot 308

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 15*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



04/2014	75.657km	LEISTUNG 156 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 308	KATEGORIE Kombi
FIN VF34H5FVAES036761	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 75.657km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 66.000km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2014	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 165g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	185 µm ⚠
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	165 µm ⚠
Motorhaube	190 µm ⚠	Heckklappe	80 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Anzeigeinstrumente Hintergrund weiß
- Audiosystem WIP Sound (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- City-Paket
- Dachreling verchromt
- Einparkhilfe vorn
- Einstiegsleuchten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Frontscheibe Verbundglas
- Frontscheibe wärmeabweisend
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe fest
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW 16V Turbo
- Nebelscheinwerfer
- Pedale Aluminium
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Schaltpunktanzeige
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Schutzleiste Stoßfänger grundiert
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben Hartglas
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre mit Transponder
- WIP-Bluetooth
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einparkhilfe akustisch
- Fensterheber elektrisch hinten
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Heckscheibe abgedunkelt
- Seitenscheiben hinten abgedunkelt
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Schnittstelle
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS ALUMINIUM

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem WIP-Com 3-D mit Farbdisplay
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CarOnSale














AUTOMOBILES PEUGEOT
VF34HSFVAE3036761



CarOnSale


CarOnSale



Wartungsnachweis
Autohaus Kirsten
Regelmäßige Wartung
Firmenstempel


Wartungsnachweis
Regelmäßige Wartung
Firmenstempel


Wartungsnachweis
Regelmäßige Wartung
Firmenstempel




Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Hinweise:
Ihr Fahrzeug ist ohne Festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Das Fahrzeug war abgemeldet.
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Juli 2027.
DEKRA
Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Detlef Caspar
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt
Motormanagement/Abgasreinigungssystem
Die Abgasuntersuchung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr. RB-S-01-2270-63 am 01.07.2025 durchgeführt und wird Ihnen gesamdert berechnet.


14.04.2014
VF34H5FVAES036761
PEUGEOT
4H5FV*
4H5FVA
308
PEUGEOT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2207*630/2012J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001
Datum zur Emissionsklasse: 14.04.2014*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Dach (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)