CarOnSale

Volkswagen Golf

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2018	79.910km	125 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZAUZJP108793	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 79.910km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 77.933km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 122g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Außenspiegel konvex, rechts
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Doppeltonhorn
- Fußmatten Textil
- Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Dark Metal
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Leseleuchten vorn und hinten
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Rücksitzlehne geteilt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auto-Hold-Funktion
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- Getriebe 6-Gang
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel lackiert
- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Verbandkasten und Warndreieck
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Multifunktionsanzeige Plus
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifenkontroll-Anzeige
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Außenspiegel asphärisch, links
- Chrom-Paket (1)
- Chromleiste Stoßfänger vorn
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Heckscheibenwischer
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI
- Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Mittelarmlehne vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Knieairbag Fahrerseite
- Stabilisator vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Frontantrieb

Sonderausstattung

- Antennen-Diversity
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lautsprecher (8)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links ErgoActive (inkl. Sitzverstellung 14-Wege, Massagefunktion)
- Sitze: Sportsitze vorn
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Audiosystem: CD-Player
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Abbiegelicht
- Abbiegelicht
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Scheinwerfer LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















VOLKSWAGEN AG
WVWZZZAUZJP108793

CarOnSale

CarOnSale








RADIO
MEDIA
PHONE
MUTE
ParkPilot
SETUP
SOUND
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!





VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung
1 von 2




01.08.2018 0603 BPF00646
N1 AC
WVWZZZAUZJP108793 6
VOLKSWAGEN, VW
AU
GAC4CZCAX0
FM6FM6AJ015N7MMON1ML63VR2N
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2015/45W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36W0 1395
Grau
e1*2007/46*0623*33
20.12.2017
FB293029
F.1/F.2:+50 U. 7.2/8.2:+70 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1700 BIS 8t
STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3230KG*BIS 8t
STEIG.:3530*BEI WERKSEITIG MONTIERTEM AHK: ESP M.SPEZ.FAHRD
YN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEN.3.AEND.VO.2.9.
ADSN.VO.2.STVO*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 01
.08.2018*


DEKRA
ZBI 285611


F B293029

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer)