CarOnSale

BMW 220 i M Sport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



12/2017	179.656km	LEISTUNG 192 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 220 i M Sport [DE - Van5 220i EU6, M Sport (11.2015->), 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WBA2A510607A83281	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 179.656km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 192 PS (141 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 127.073km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm Kratzer, Kerben	✓ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✗ 1 mm	✗ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✗ 1 mm	✗ 1 mm

Reifenschäden: Korrosion

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	175 µm ⚠
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	190 µm ⚠
Türe hinten links	215 µm ⚠	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	285 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fehler SOS

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Einstiegsleisten mit Einleger in Aluminium
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- M Sport
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 141 kW 16V
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara
- Sitze hinten mechanisch verstellbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Sportsitze vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht LED
- Variable Sportlenkung
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten LED
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Multifunktion für Lenkrad
- Ambiente-Beleuchtung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Leseleuchten vorn
- Leseleuchten hinten
- Gepäckraumbeleuchtung
- BMW-Online: Online-Plattform
- Original Fahrzeug Farbe: MINERALWEISS METALLIC

Sonderausstattung

- Außenspiegel-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Heckleuchten LED
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Business-Paket
- Dachreling schwarz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Spiegel-Paket
- Navigationssystem: Navigation (USB)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- CD-Laufwerk
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















BMW


SERVICE
179656 1498.9




















Servicebedarf
Service Historie
§ Fahrzeuguntersuchung
Motoröl
Fahrzeug-Check
Bremsflüssigkeit


Service Historie
22.03.2019 BMW
25.525 km 35003
09.08.2024 BMW
122.857 km 00000
18.10.2024 BMW
127.073 km 00000











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)