CarOnSale

Toyota Auris Cool

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2014	184.720km	99 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Auris Cool [DE - LimS5 1.33 Dual-VVT-i EU5, Cool, 2013 - 2015]	KATEGORIE Limousine
FIN SB1KT3JE70E016232	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 184.720km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 99 PS (73 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.329 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2014	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
8 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gurtstraffer vorn
- Klimaautomatik
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Multi-Funktions-Display (LCD)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektrisch
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Audiobedienung am Lenkrad
- 4 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC / DAC)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- Reifen-Reparaturkit
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,3 Ltr. - 73 kW 16V KAT
- Rücksitz klappbar
- Seitenairbag
- Stop&Go-System (TSGS)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: SUPER (PURE) WHITE II

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e11*2001/116*0305
SB1KT3JE70E016232
1735 kg
2735 kg
1020 kg
1010 kg
MODEL NRE180L-DHFDKW
W 563
TIRE LOADING INFORMATION


CarOnSale


CarOnSale





CarOnSale




27.06.2014 5013 ATA000857
M1 AF
SB1KT3JE70E016232 7
TOYOTA
E15UT(a)
NRE180(H)
NRE180L-DHFDKW(4R)
-
TOYOTA AURIS
TOYOTA EUROPE (B)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*630/2012
EURO5;1;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35J0 1329
2 01 73 /6000 175
4275 1760
1460 1225-1315
- 55 -
128 1735 1735
1020 1010 -
1020 1010 -
73 3750 73
1000 450 5 -
205/55R16 91V
205/55R16 91V
-
WEISS 0/-
e11*2001/116*0305*15
06.05.2013 K FE498013

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Verformung)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)