CarOnSale

Ford Kuga ST-Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 25.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2018	117.441km	150 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kuga ST-Line [DE - SUV5 1.5 EcoBoost EU6, ST-Line Start/Stopp, (Facelift) 2016 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WF0AXXWPMAJU50125	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 117.441km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 99.926km	LETZTER SERVICE AM 08/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2018	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 193g/km (WLTP) 176g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.5l/100km (WLTP) 7.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
8 mm	8 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
8 mm	8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Tiefenentladen“;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Body-Styling-Paket
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fußmatten Velours
- Fußraumleuchte vorn
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill schwarz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Aluminium
- Radstand 2690 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Sport-Ausführung
- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz
- Unterfahrschutz hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verglasung getönt
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Sportsitze vorn
- Bordcomputer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag hinten
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Parkpilotsystem hinten
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung

- 6 Lautsprecher
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Design-Paket 4
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad heizbar
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sicht-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachspoiler (große Ausführung) Wagenfarbe
- Frontscheibe heizbar
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Sitzheizung vorn
- AUX-IN-Anschluss
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht
- Tagfahrlicht LED
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















FORD
e13*2001/116*0109
WF0AXXWPMAJU50125
2100 kg
4100 kg
1125 kg
1075
DM2
Kuga
1.5 EcoBoost 150PS
Euro 6.2
2WD





Letzter Castrol Ölwechsel
Nächster Castrol Ölwechsel
Spätestens bei km:
Bzw. Monat/Jahr:


12:31 8°
Ziel
Menü
Audio
Telefon
Navigation
Mobile Apps
Einstellungen




SONY


OK
RES
CAN
SET
SET
LIM


VOL+
VOL−












SET





Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service
Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service
Hoert
Autohaus Hoerter GmbH
HEITER
Autohaus Heiter GmbH








06.11.2018 B566 BJH00024
M1 AF
WF0AXXWPMAJU50125
FORD
DM2
M8MD1AX
5TNBZ6ABU1C
KUGA
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36AG 1498
F.1/F.2: +100 KG B. ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*
2 1 110/5500 195
4524-4629 1838-1855
1677-1760 1630-1741
100 -
193 2100 2100
1125 1075 -
1125 1075 -
75 3750 68
2000 750 5
235/50 R18 97V
235/50 R18 97V
Grau 7
e13*2001/116*0109*47
22.06.2018 K FB045294


DEKRA
76e5218
BMV20330
Kreis Steinfurt
Der Landrat
Straßenverkehr
Zulassungsbehörde
I.A.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Farbunterschied



- Motorhaube (Verformung)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)