CarOnSale

Mercedes-Benz E 300 e

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2021	67.872km	211 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 300 e [DE - Kb5 E 300 e EU6d, AMG Line, (Facelift) 2020 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN W1K2132531A982068	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 67.872km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 211 PS (155 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 61.150km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 46g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm Kerben, Kratzer	✓ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug noch angemeldet; Kilometerstand kann abweichen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Karosserie: 5-türig
- Ladekabel mit Schukostecker
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Frontschürze
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Heckleuchten LED
- Servolenkung
- Adaptives Bremslicht
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Elektromotor 90 kW (Hybridantrieb)
- Hybrid 235 kW (Motor 2,0 Ltr. - 155 kW)
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Modellpflege mit Code
- PRE-SAFE-System
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Dachreling (Aluminium)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenraumlicht-Paket
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Public-Charging-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckschürze
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- KeyFree-Startsystem
- Kopf-Airbag-System vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse

Sonderausstattung

- AMG-Line Interieur
- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstattungs-Paket: Energizing
- Fahrassistenz-Paket
- Infotainment-Paket High-End
- Innenhimmel schwarz
- Kraftstofftank: vergrößert
- Mittelkonsole Holz Wurzelnuss
- PRE-SAFE-System
- Sitz-Komfort-Paket
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Sitzheizung vorn
- USB-Anschluss im Fond
- Diebstahlschutz-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Air-Balance-Paket
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Fußmatten AMG
- Innenausstattung: Holz Wurzelnuss
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Multibeam LED
- Park-Paket
- Smartphone integriert
- Vorrüstung car sharing
- Dachreling
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kamerasystem 360 Grad
- Rückfahrkamera
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstattungs-Paket: Business
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Konnektivität-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Night-Paket
- Park-Paket
- Sonnenschutz-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Dachträger / Grundträger
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sitzheizung vorn
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























MERCEDES-BENZ AG
W1K2132531A982068
2755 kg
4955 kg
1175 kg
1580 kg

CarOnSale

CarOnSale



Hinten

Wohin?







STOP






Mercedes-Benz


Ohne festgestellte Mängel
Zugeteilt
04.2028


08.07.2021
M1
AC
W1K2132531A982068
MERCEDES-BENZ
R1ES
U24ST0
CZAA05GD
E 300 E
MERCEDES-BENZ
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;P/CI;M_N1;I
Hybr.B/E ext.aufl
0025
96AP
1891
SCHWARZ
245/45 R18 100Y XL
275/40 R18 103Y XL
05.11.2020
7,2/8,2+120,8;ANH.BETR.*BATTERIEKAPAZITÄT:13,5KWH*FZ.IST.BE
I.WERKSSEITIG.MONTIERT;AHK,LI.ESP,M.SPEZ.FAHRDYN.STAB.SYST.F
ANH.BETR.F.TEMPO.100,KM/H,GEM.S.AEND.VO.Z.8.AUSN.VO.Z.STVO
AUSGESTATTET*




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)




- Rad (Kerben, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)