CarOnSale

Renault Kangoo Expression

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 12*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2004	218.587km	75 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kangoo Expression	KATEGORIE Van
FIN VF1KCEDEF32856690	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 218.587km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.149 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2004	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 165g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	200 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	220 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	190 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Ölfeucht ;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 1-K-Klebeset - SP-Kit
- Airbag Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS
- Schiebetür links mit Ausstellfenster
- Schiebetür rechts mit Ausstellfenster
- Seitenscheiben hinten fest
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Ablagefächer seitlich oben
- Airbag Fahrerseite
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Reifen 175/65 R14 ..S (M+S)
- Schiebetür links mit Fenster
- Schiebetür rechts mit Fenster
- Servolenkung
- Ablagegalerie
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Karosserie: 5-türig
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Schiebetür links mit Fenster
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff

Sonderausstattung

- Audiosystem: 4x15 Watt mit CD-Player
- Fairway-Paket CD
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Motor 1,2 Ltr. - 55 kW KAT
- Audiosystem: 4x15 Watt mit CD-Player
- Getriebe 5-Gang
- Klimaanlage
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Getriebe 5-Gang
- Klimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale







Webasto
Thermo Top


17.11.2004 3004 172 01X4
VF1KCEDEF32856690
KC
RENAULT (F)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
Benzin
0001 0462 1149
ZU 18-20:LANG BIS 4035,BREIT BIS 1672,HOCH BIS 1861 U.
ANH.KUPPL.:GEN.:E4 00-1796 OD.E4 00-1821 OD.E11 00-09
00-0944 OD.E13 00-1322 OD.E13 00-1417 FALLS WERKSEITI
.WEBASTO THERMO TOP 3,EG TYGGEN.:E1021232*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



- Fahrertür (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)