CarOnSale

Peugeot 508 Active

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



03/2011	237.256km	LEISTUNG 111 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 508 Active [DE - Lim4 1.6 eHDi FAP 110 EU5, Active, 2011 - 2012]	KATEGORIE Limousine
FIN VF38D9HR8AL037018	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 237.256km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 111 PS (82 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.560 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 207.071km	LETZTER SERVICE AM 12/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2011	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 115g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben, Kratzer, Rost	⚠ 2 mm Kerben, Kratzer, Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kerben, Kratzer, Rost	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer, Rost

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	290 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	250 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	230 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Tiergeruch; Flugrost; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem WIP Sound (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Fußraumleuchte Fahrer, Beifahrer
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang, automatisiertes Schaltgetriebe
- Innenausstattung: schwarz
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze elektrisch verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 82 kW HDi FAP
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: LACKIERUNG GRAU HARIA2/METALLIC KLARLACK
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. anklappbar
- City-Paket
- Einparkhilfe akustisch
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























CarOnSale





12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
25
26
27
28
29
30



kostenlos
caronsale

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer, Rost)



- Rad (Kerben, Kratzer, Rost)



- Rad (Kerben, Kratzer, Rost)



- Rad (Kerben, Kratzer, Rost)



- Rad (Kerben, Kratzer, Rost)



- Rad (Kerben, Kratzer, Rost)



- Rad (Kerben, Kratzer, Rost)



- Rad (Kerben, Kratzer, Rost)




- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)




- Türe hinten rechts (Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Verformung)



- Dach (Verformung)



- Dach (Verformung)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Delle)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Delle)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)