CarOnSale

# Volkswagen Transporter Kombi FWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



| 09/2019 | 95.550km | LEISTUNG 150 PS | KRAFTSTOFF Diesel | GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe | 1 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volkswagen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Transporter Kombi FWD [DE - Kb4 2.0 TDI EU6d-T, 2018 - 2019] | KATEGORIE<br>Van |
| FIN<br>WV2ZZZ7HZKX032032 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>95.550km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>09/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>150 PS (110 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.968 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>60.038km | LETZTER SERVICE AM<br>01/2024 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>9 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 09/2019 | FARBE<br>Rot | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Taxi | CO2-EMISSIONEN<br>179g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.9l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Stahl (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 7 mm | 7 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 7 mm | 7 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 210 µm ⚠ | Beifahrertür | 210 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 200 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 170 µm ⚠ |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | 200 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 190 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 190 µm ⚠ |
| Motorhaube | 150 µm | Heckklappe | 210 µm ⚠ |
| Dach | 190 µm ⚠ | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | • Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | • Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | • Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | • Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | • Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; |
| Klimaanlage | • Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Kontrolllampe für Lichtanlage aktiv**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | • Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | • Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | • Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung


- Abdeckung Schiebetürleiste
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, rechts
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel konvex, links
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 3000 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht
- Türablagekasten vorn
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holzfaser
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Original Fahrzeug Farbe: KIRSCHROT

## Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi
- Elektrik-Paket 1
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Frontscheibe Dämmglas, heizbar
- Funkschlüssel (4) klappbar
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) 2. Verdampfer + Zusatzheizung (Lade-/Fahrgastraum)
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Sitz-Paket: 9-Sitzer, 3-3-3 (Fahrersitz und Beifahrerdoppelsitz, 2er-Sitzbank und Einzelsitz, 3er-Sitzbank)
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zuheizer
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Lautsprecher (2)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank (Wickelfeder)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos



























WV2ZZZ7HZKX032032







04.09.2019 0603 BTX 17955
M1 AF
WV2ZZZ7HZKX032032
VOLKSWAGEN, VW
7HC
GCXFA300X0
NNFM6500816NVR24BF2B91A
KOMBI
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36DG 1968
F.1/F.2:+100 u. 7,2/8,2:+50 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-
Masse d.Zugkombination:5200kg*bei werkseitig montierter AHK
: ESP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.z.Temp.100 km/h
gem.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.StVO*Höhe bis 2298*ww.AHK 12.KG
TG*Datum zur Emissionsklasse: 04.09.2019*EZ bis 31.08.2020
zulässig.Ausn.(Art.27,der Richtlinie 2007/46)d.KBA von 29.0
8.2019***
1 1 110/3250 182
4904 - 5006 1964 -
1950 - 1990 1868 - -
100
203 3000 3050
1610 1575 -
1610 1575 -
70 2375 71
2500 750 5 -
215/65 R16C 106/104T
215/65 R16C 106/104T
-
Rot 3
e1*2001/116*0220*54
22.05.2019 KJ430169
Schülerbeförderung

DEKRA
nächste HU
11/21 20 18
DEKRA
Sept 26

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Ausgebaut, technischer Zustand nicht prüfbar.



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)




- Motorhaube (Verformung, Lackschaden)



- Motorhaube (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)