CarOnSale

Audi SQ5

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



02/2017	217.660km	LEISTUNG 326 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG SQ5 [DE - SUV5 3.0 TDI DPF EU6, quattro competition, (Facelift) 2015 - 2017]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ8R4HA098117	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 217.660km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 326 PS (240 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 189.119km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 6	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben, Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	165 µm ⚠	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Aluminium-Optik matt
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Licht-Paket
- Modellpflege
- Motor 3,0 Ltr. - 240 kW V6 24V TDI
- Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radstand 2813 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder Perlnappa
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer integriert
- Tagfahrlicht LED
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sport-Fahrwerk S / RS spezifisch

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Dachreling
- Perleffekt-Lackierung
- Rücksitze (2. Reihe) verschiebbar (plus)
- Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Skisack
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Licht- und Regensensor
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Audi music interface
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Audi Drive Select

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
e1*2001/116*0473
WAUZZZ8R4HA098117
2585 kg
5025 kg
1 - 1325 kg
2 - 1345 kg
Typ 8R

CarOnSale


CarOnSale




Tour
Reykjavik
Info
Stockholm
London
Wien
Madrid
Roma
800 km
30 m
Zielführung
Einstellungen
10:43
TMC
TP
SIM





DISTANCE
OFF
SPEED
CANCEL
ON
RESUME
SET










CarOnSale


CarOnSale













Veedol


Grafik
Einstellungen


150/25127






DEKRA
Landkreis Grafschaft Bentheim


KC916105
ES634524

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch, Undicht, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Anderer Schaden): Dellen



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)