CarOnSale

Hyundai Kona N Line Mild-Hybrid 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 69*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2022	31.171km	120 PS	Benzin-Hybrid	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kona N Line Mild-Hybrid 2WD [DE - SUV5 1.0 T-GDI Mild-Hybrid (OS) EU6d, N Line 2WD (OPF), (Facelift) 2021 - 2]	KATEGORIE Geländewagen
FIN KMHK3812APU946145	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 31.171km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	165 µm ⚠	Türe hinten rechts	95 µm
Seitenteil hinten links	195 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Kofferraumabdeckung fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Phantom Black
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachhimmel schwarz
- Dachreling
- Dachspoiler
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Frontscheibe wärmedämmend
- Fußraumbeleuchtung
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getriebe 6-Gang - mit automatisierter Kupplung (iMT)
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenausstattung: Luftdüsen farbig
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchte
- Mild-Hybrid 88 kW (Motor 1,0 Ltr. - 88 kW T-GDI)
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Modellpflege
- Motorhaubenisolierung
- Navigations-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Pedale Aluminium
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2600 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Smart-Key
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe

- Türgriffe innen silber
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wärmeschutzverglasung
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Subwoofer
- Navigationssystem
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Heckleuchten LED
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM BLACK
- Unterfahrschutz (Silber)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Einparkhilfe hinten
- 8 Lautsprecher
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Scheinwerfer Voll-LED
- Sitzheizung vorn
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Voll-LED-Paket
- Winter-Paket
- 3. Bremsleuchte
- Sound-System KRELL
- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Lenkrad heizbar

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















HYUNDAI MOTOR COMPANY
e4*2007/46*1259
KMHK3812APU946145
MZH TRY
1795 kg
2295 kg
1-950 kg
2-935 kg
HYUNDAI MOTOR COMPANY
Contact Address: Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH
Hyundai-Platz 1 65428 Rüsselsheim Germany


CarOnSale





MAP
NAV
CSEEK
TRACK
RADIO
MEDIA
SETUP







15.000-km-Motorölwechsel-mit-Ölfilter Ansaugsystem- / und Mildhybrid Antriebsriemen Prüfung
30.000-km-Wartung
45.000-km-Motorölwechsel-mit-Ölfilter Ansaugsystem- / und Mildhybrid Antriebsriemen Prüfung
Nächster Service: Motorölwechsel
Nächster Service: Wartung
Achtung: An Tanke für Kanzleserie- und Getriebeöle-Prüfung denken: Das weiteren ist die Betriebsstoffmarke auf Seite 7 zu beachten!
HYUNDAI Motor Deutschland GmbH empfiehlt Shell


Scheckheft-Checkheft




31.10.2022 B252 AJP000269
M1 AF
KMHK381ARU946145 2
Hyundai
OS
F5P51
M61A12Y2
Kona, Kauai
HYUNDAI MOTOR (ROK)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Hybr.Benzin/E
0008 36AP 998
20;BIS 1570*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 31.10.2022*
2 1 887/6000 180
4215-4215 1800-1800
1560-1560 1340-1340
80
138 1795 1795
950 935
950 935
72 3750 68
1200 600 5
235/45R18 94V
235/45R18 94V
Schwarz 9
e4*2007/46*1259*16
31.01.2022 &. G3T34336


MODE
BSBH641X
Stadtverwaltung Ludwigshafen
Bereich Straßenverkehr
im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)




- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)