CarOnSale

Hyundai i30 Advantage

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



01/2025	23.861km	LEISTUNG 101 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i30 Advantage [DE - Kb5 1.0 T-GDI EU6e, Advantage (OPF), (Facelift 2) 2024 - 2026]	KATEGORIE Kombi
FIN TMAH381B3SJ168242	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 23.861km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Noch kein Service fällig	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2025	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 136g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	95 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel schwarz glänzend
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW TGDI KAT
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe innen verchromt
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Gurtstraffer
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Nebelscheinwerfer
- Radioempfang digital (DAB+)
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer LED
- Service-System: Online Update OTA (Over The Air)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)
- USB-Anschluss (Typ C)
- Airbag Beifahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Audio-Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachhimmel schwarz
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (RSA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe wärmedämmend
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- Modellpflege (2)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss

- USB-Anschluss hinten (Typ C)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Original Fahrzeug Farbe: ECOTRONIC GRAY
- Verglasung getönt
- 3. Bremsleuchte
- Einparkhilfe hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Tagfahrlicht LED

★ Sonderausstattung

- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Plus-Paket
- Smart-Key
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 1.5 (Highway Driving Assist, HDA 1.5)
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Start-Stop-Knopf
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH S.R.O.
TMAH381B3SJ168242
Passenger Car
1870 kg
2560 kg
1. 1050 kg
2. 980 kg
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH S.R.O.

CarOnSale


Motorenölsorte:
Viskosität:
Ölwechsel: Standard Plus Premium
bei km: 27853
Datum: 10. NOV. 2025
Füllmenge (L): 3,6
Ölfilterwechsel: Ja Nein
Nachfüll-Öl im Kofferraum: Ja Nein
Nächster Ölwechsel:
bei km: 32853
Datum: 11/26
oder Serviceanzeige















MAP
NAV
RADIO
MEDIA




i30


HYUNDAI
COMPLETE VEHICLES
CERTIFICATE OF CONFORMITY
5040331




13.01.2025
TMAH30IB3SJ168242
Hyundai
i30
Hyundai Motor (CZ)
Kombilimousine
Benzin
EURO6;WLTP;EA;P1/C1;M, N1, N2
SelbstfahrervermietFz.



Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)