CarOnSale

Opel Adam Glam ecoFlex

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 95*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2014	108.361km	90 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Adam Glam ecoFlex [DE - LimS3 1.0 Turbo EU6, Glam ecoFlex S/S, 2014 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0L0MAP08F6008717	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 108.361km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 32.360km	LETZTER SERVICE AM 10/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2014	FARBE Gelb	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 99g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Zwei Felgen verkratzt;

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	210 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig; ein Fahrzeugschlüssel beschädigt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Abdeckleisten Dach Wagenfarbe
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Chrome-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Frontscheibe getönt
- Getränkehalter vorn und hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,0 Ltr. - 66 kW 12V
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Audiobedienung am Lenkrad
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem 7 Lautsprecher
- Bordcomputer
- ecoFLEX-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Glam Ecoflex
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- USB-Schnittstelle
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem CD 3.0 BT (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaautomatik
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Lenkung mit City-Modus
- Rücksitzlehne geteilt
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: SUNNY MELON

Sonderausstattung

- Außenspiegel Design-Ausführung
- Reserverad als Notrad
- Dach Kontrast-Lackierung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Dach-Paket
- Sicht-Paket
- Außenspiegel Dachfarbe
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Parkpilotsystem hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WOL0MAP08F6008717

CarOnSale

CarOnSale












RES/+
SET/-

AUTO

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY



27.10.2014
WOLOMAPOSFE008717
OPEL
ADAM
195/55 R16 87H
gelb
e1*2001/116*0379*30
19.09.2014

Achtung!
Zur Wiederzulassung benotigen
Sie die ZBI


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)




- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Anderer Schaden): Fahrzeugschlüssel beschädigt



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)