CarOnSale

# Audi A3 Cabriolet

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2018 | 146.610km | 150 PS | Benzin | Automatikgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Audi | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>A3 Cabriolet [DE - Ca2 1.5 TFSI EU6, sport, 2017 - 2018] | KATEGORIE<br>Roadster/Cabrio |
| FIN<br>WAUZZZ8V8J1057721 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>146.610km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>08/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Alcantara | LEISTUNG<br>150 PS (110 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.498 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>30.616km | LETZTER SERVICE AM<br>12/2019 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6c |
| SITZE<br>4 | TÜREN<br>2/3 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 08/2018 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>118g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.2l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 3 mm Kerben | ⚠ 3 mm Kerben |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 3 mm | ✓ 3 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 150 µm | Beifahrertür | 140 µm |
| Kotflügel vorne links | 130 µm | Kotflügel vorne rechts | 130 µm |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | - |
| Seitenteil hinten links | 155 µm | Seitenteil hinten rechts | 150 µm |
| Motorhaube | 90 µm ⚠ | Heckklappe | 150 µm |
| Dach | - | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi Drive Select
- Ausstattung Sport
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fensterheber elektrisch
- Fußmatten Velours
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Gurtstraffer
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Mistral
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 2-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Modellvariante COD (cylinder on demand)
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TFSI ACT
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Wagenheber
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ

## Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Metallic-Lackierung
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Licht- und Regensensor
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Windschott
- Scheinwerfer LED
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Winterbereifung zusätzlich
- Ausstattungs-Paket: S line Selection
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Licht-Paket
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Sitzheizung vorn
- Exterieur-Paket S line
- Tagfahrlicht
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos















9:41
28.10.2026





AUDI AG
WAUZZZ8V8J1057721




CarOnSale









ARAL
0W20


Fahrzeughistorie




AUDI




Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO mit einer Abgasuntersuchung - Ottomotor
Sehr geehrte Kunde, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfstellpunkt keine Mängel festgestellt.
(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: Klaus Viewger
Messwerte





## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)