CarOnSale

Toyota Aygo X Pulse

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2022	60.402km	72 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Aygo X Pulse [DE - LimS5 1.0 VVT-i EU6d, Pulse, 2022 - 2024]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN JTDAGNAC800057536	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 60.402km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2025 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 72 PS (53 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2022	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	170 µm ⚠
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2-Farben-Lackierung Metallic
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home, FMH)
- Design-Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad Applikationen in Pianoschwarz
- Park-Assistent mit Rückfahrkamera
- Rücksitz klappbar
- Servolenkung elektrisch
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe innen verchromt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Mica-Lackierung
- Freisprechanlage Bluetooth
- Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
- Lenkrad (Leder)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- 3. Bremsleuchte
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem Toyota Connect mit automatischem Notruf (eCall)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kindersicherung
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stop&Go-System (TSGS)
- Toyota Safety Sense
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Bluetooth-Schnittstelle
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitz geteilt
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Fahrassistenz-System: Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Isofix-Kindersitz-System
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Motor 1,0 Ltr. - 53 kW KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Dach in Kontrastfarbe
- Multimedia Display (8,0 Zoll)
- USB-Schnittstelle
- Lenkrad (3-Speichen)
- Sonnenblende rechts mit Make-up-Spiegel
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























Home
15:45


TOYOTA MOTOR CORPORATION
JTDAGNAC800057536
1360kg
815kg
725kg


CarOnSale



CarOnSale


HOME
MENU
AUDIO
MAP









KUNDENDIENST UND
GARANTIE








06.10.22 7104 AAL000035 2 01 53 /6000 158
M1 AB 3700 1740
JTDAGNAC800057536 - 1525 1025-1070
TOYOTA - - -
AB7(JP) 109 1360 1360
KGB7O(H) 815 745 -
KGB7OL-AHMKKW(2A) 815 745 -
- 75 3750 67
- - - 4 -
TOYOTA AYGO X 175/65R17 87H
TOYOTA (J) 175/65R17 87H
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1. -
Schrägheckl1mousine BRAUN 8/-
715/2007*2018/1832AP e6*2018/858*00060*00
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I 29.10.21 K GN249048
Benzin
0001 36AP 998


Kreis Mettmann
Der Landrat
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)




- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Spaltmaße ungenau)



- Fahrertür (Spaltmaße ungenau, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)




- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)