CarOnSale

Volkswagen Crafter 35 mittellang Hochdach FWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2022	250.885km	102 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crafter 35 mittellang Hochdach FWD [DE - HKa4 35 2.0 TDI EU6d, FWD, 2021 - 2023]	KATEGORIE Van
FIN WV1ZZZSYZN9030297	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 250.885km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 250.877km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 231g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**105 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**110 µm**
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	**105 µm**
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Dach konnte aufgrund der Fzg.- Höhe/ Witterungsbedingt nicht auf Schäden überprüft werden,

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bordwerkzeug
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe
- LKW-Zulassung
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage Motor
- Verzurrösen Laderaum
- Wärmeschutzverglasung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Multifunktionsanzeige Plus
- Radstand 3640 mm
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger vorn in Grau
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Doppelscheinwerfer
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Frontscheibe Verbundglas
- Haltegriffe A-Säulen
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ablagen: DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Audiosystem Composition Colour (Radio / SD-Karten-Schnittstelle / USB)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachverkleidung
- Einstiegsgriff an B-Säule
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fenster-Paket
- Fzg. ohne Laderaumtrennwand
- Handschuhfach abschließbar
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
- Innenspiegel abblendbar
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus) mit 2. Wärmetauscher und 2. Verdampfer
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mobile Online Dienste App-Connect
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Regensensor
- Rückfahrkamera
- Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert
- Schiebetür rechts mit Zwischenarretierung für Öffnungsbegrenzung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (4 Stück)
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum (2 Stück)
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Wärmetauscher und Verdampfer zusätzlich
- Wärmetauscher zusätzlich

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WV1ZZZSYZN9030297
3500 kg
5500 kg
1 - 1800 kg
2 - 2100 kg
Typ 5YN1E


CarOnSale

CarOnSale





RADIO
MEDIA
PHONE
APP
MENU
VOICE
Fahrweg kontrollieren!







Herzlichen Dank für Ihr


Max. 9 Sitzplätze inkl. Fahrer
RADIO
MEDIA
PHONE
APP
MENU
VOICE
Service
Fahrgestellnr.:
WV1ZZZSYZN9030297
Inspektion:
in 50000 km oder 637 Tagen
Ölwechsel-Service:
in 21700 km oder 551 Tagen




VOLKSWAGEN




22.04.2022
WV1ZZZ2SYZN9030297
VOLKSWAGEN, VW
SYN1R
SYBZGANNADV3
WM35ONSFMSAX0022C45KM82EOOVW
CRAFTER
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Rollstuhlgerecht
715/2007*2018/1832AR
EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III,
Diesel
0002
3GAR
1968
Personenbeförderung
TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:5500KG*BEI WERKSE
ITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.A
NH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GRW.3.ANND.VO.E.9.AUSN.VO.E.ST
VO*WW.AHK LT.EG70*BASISFAHRZEUG E1*2007/46*1613*25 VOM
10.11.2021 TSN:CBX VSN:2575&*MITTE RE.M.MECH.TELITEDU
FE ALPHA DYNAMIK X3+S.1:M.HANDTIFLOOR ALUMINIUMSDEEN (8
RASTERSCHIENEN LAENGS)FUER MAFORTSETZUNG AUF BEIBLATT


ausgestellt am 24.07.2023



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)