CarOnSale

Volkswagen Golf Trendline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2004	192.929km	75 PS	Benzin	Schaltgetriebe	6

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Trendline [DE - LimS5 1.4 EU4, Trendline, 2006 - 2006]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZ1KZ4W057011	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 192.929km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 157.886km	LETZTER SERVICE AM 11/2017	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2004	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 6
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 163g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Reifen porös	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	295 µm ⚠	Beifahrertür	330 µm ⚠
Kotflügel vorne links	405 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	535 µm ⚠
Türe hinten links	365 µm ⚠	Türe hinten rechts	305 µm ⚠
Seitenteil hinten links	850 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	260 µm ⚠
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	300 µm ⚠
Dach	325 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Hutablage fehlt; Auffälliger Innenraumgeruch

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Leseleuchten vorn
- Nichtraucher-Paket
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Verglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: tornadorot
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,4 Ltr. - 55 kW 16V
- Rücksitzlehne geteilt
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsassistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Nebelschlussleuchte
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung


Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Sonderlackierung Tornado-Rot uni
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Coming-Home-Paket
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 6-Lautsprecher-System)
- Klimaanlage
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Türlautsprecher vorn
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 8 Lautsprecher)
- Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Lautsprecher (6)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0242
WVWZZZ1KZ4W057011
1780 kg
2780 kg
1 - 0950 kg
2 - 0900 kg
Typ 1K
3
BCA 1596
0356074

CarOnSale

CarOnSale




CarOnSale


CarOnSale


Ölwechsel
Datum: 06.05.25
bei km: 185918
Eingefüllte Ölsorte:
Viskosität: SAE 5W-30
LF PF
nach-gefüllt
gewechselt
Getriebeöl
Achsantrieb
Bremsflüssigkeit
Ölfilter
Nächster Ölwechsel
bei km: 230000 Km
spätestens am: 05/26



1K1 0A1
GOLF 1.4
TRENDLINE
55 KW
5
BCA
FXQ
LY3D
HA
0 6. Feb. 2004


02.11.17
157886
KVP Service
Meisterbetrieb
Tel. 0 25 91/98 47 11


06.06.07
59006
50707
133/48470
Knubel
GmbH & Co. KG
48653 Coesfeld




TMO25


GOLF
VOLKSWAGEN VW
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
195/65R15 91T



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Reifen porös)



- Fahrertür (Verformung)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Lackschaden)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller links (Unsachgemäß instand gesetzt)



- Schweller links (Unsachgemäß instand gesetzt)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Anderer Schaden): Schimmel



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)