CarOnSale

Mazda MX-5 Sports-Line RF

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2017	92.178km	131 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG MX-5 Sports-Line RF [DE - Cp/Ca2 1.5 SKYACTIV-G 131 EU6, Sports-Line RF, 2017 - 2018]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN JMZND6EA600300026	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 92.178km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.496 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2017	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 142g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	220 µm ⚠	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	10 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	220 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	50 µm	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Aktive Motorhaube (DHS)
- Audiosystem mit 9 Lautsprecher
- Außenspiegel lackiert
- Colorverglasung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 2-türig
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW 16V KAT
- Navigationssystem
- Radioempfang digital (DAB)
- Resonanzkörper zur Motorgeräuschverstärkung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar
- Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)
- Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
- Technik-Paket
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Original Fahrzeug Farbe: SOUL RED CRYSTAL
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außentemperaturanzeige
- Dachhimmel verstärkt
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibe heizbar
- Internetbasierende Dienste
- Klimaautomatik
- Lenkrad mit Multifunktion
- Log-in-System
- Multi-Commander
- Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Start-Stop-Knopf
- TFT-Farbdisplay
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)
- Dynamisches Kurvenlicht (AFS)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Hardtopdach (elektr. versenkbar)
- Innenausstattung: Piano-Look-Applikationen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Matrix-LED-Scheinwerfer inkl. Fernlichtassistent mit adaptiver Lichtverteilung (ALH)
- Multi-Info-Display
- Pedale Aluminium
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung
- Sitzheizung vorn
- Sound-System BOSE
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Windschott
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Einparkhilfe hinten

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























PAINT:46V
MAZDA MOTOR CORPORATION
e11*2007/46* 2661
-JMZND6EA600300026-
1265Kg
--- Kg
1- 620Kg
2- 645Kg

CarOnSale


CarOnSale




MAZDA MX-5


mazda


2014/45/EU
TÜVNORD
SEP. 2027
TÜV NORD Mobilität


19.12.17 7118 AGU000033
M1 AE
JMZND6EA600300026 8
Mazda
ND
6EA
62W1
Mazda MX-5
MAZDA (J)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Kabrio-Limousine
715/2007*2016/646W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36W0 1496
2 01 96 /7000
3915 1735
1230 1127
142 1265
620 645
620 645
87 3750 69
195/50R16 84V
195/50R16 84V
3/-
e11*2007/46*2661*01
19.09.16 FM3924


Mazda
ND
6EA
62W1


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)




- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Fahrertür (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)