CarOnSale

Mitsubishi L200 Top Doppelkabine 4WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 55*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2017	140.042km	181 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mitsubishi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG L200 Top Doppelkabine 4WD [DE - PickupDK4 4x4 2.4 DI-D EU6, Top Doppelkabine, 2015 - 2019]	KATEGORIE Pritschenwagen/Pick-Up
FIN MMCJYKL10GH235754	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 140.042km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 181 PS (133 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.442 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 75.249km	LETZTER SERVICE AM 08/2022	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 196g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Offroadreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	70 µm	Beifahrertür	65 µm
Kotflügel vorne links	85 µm	Kotflügel vorne rechts	85 µm
Türe hinten links	65 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	1300 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	80 µm
Motorhaube	85 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	65 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Aluminium-Optik
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Chrom-Paket
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Flankenschutz mit Trittauflagen
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Cockpit und Türverkleidung in Klavierlack-Optik, Zierleiste Silberfarben
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie/Aufbau: Pick-Up, Doppelkabine
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kotflügelverbreiterung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Leseleuchte
- Mittelarmlehne vorn
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Motor 2,4 Ltr. - 133 kW DI-D KAT
- Multi-Communication-System (Navigationssystem)
- Navigationssystem
- Nebelscheinwerfer
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 3000 mm
- Regen-/Lichtsensor
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schließ-/Startsystem Smart Key
- Schmutzfänger hinten
- Schmutzfänger vorn
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Trittbretter seitlich (Aluminium)
- Trittstufe Stoßfänger hinten
- Türgriffe innen Silber-Optik
- Unterfahrschutz (Silber)
- USB-/Audio-Schnittstelle
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Kühlergrill Gitterdesign (verchromt)
- Außenspiegel verchromt
- Heckklappengriff verchromt
- Türgriffe außen verchromt
- Original Fahrzeug Farbe: PYRENEES BLACK

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























MITSUBISHI MOTORS
(THAILAND) CO., LTD.
kg
kg
kg
kg

CarOnSale


AUDIO
SEEK TRACK
MODE
OPEN
SETTINGS






WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG




EEC CERTIFICATE OF CONFORMITY
EWG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
CERTIFICAT DE CONFORMITE CEE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CEE
CERTIFICADO CEE DE CONFORMIDADE
EEG-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΟΚ
KEISUKE KISHIURA
President & CEO







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)




- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)