CarOnSale

Peugeot 308

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2018	73.984km	110 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 308	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF3LPHNPPJS446983	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 73.984km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 70.237km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2018	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 134g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	185 µm ⚠	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	195 µm ⚠	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	-
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeigeinstrumente mit Hintergrund schwarz
- Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kartentasche an Vordersitze
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Kühlergrill schwarz
- Lendenwirbelstütze manuell verstellbar
- Lenkrad (3-Speichen)
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung elektrisch
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW 12V e-THP / PureTech
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
- Nebelscheinwerfer
- Panoramadach (Glas)
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen lackiert
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- WIP-Bluetooth
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fensterheber elektrisch hinten, sequentiell, mit Einklemmschutz
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Audiobedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Original Fahrzeug Farbe: BLEU MAGNETIC

Sonderausstattung

- City-Paket Plus
- Metallic-Lackierung
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















VF3LPHNPPJS446983



Rückansicht
Bitte die Umgebung vor dem Manövrieren überprüfen









WARTUNGSNACHWEIS
Wartung
Regelmäßige Wartung
Firmenstempel



WARTUNGSNACHWEIS
AUTOHAUS FISCHER GMBH
PEUGEOT
PSA Courroie distribution / Timing belt
changée / changed
MAX 100 000 kms 62 500 miles / 6 years


AUTOHAUS FISCHER GMBH
PEUGEOT
Firmenstempel




PEUGEOT


TÜVNORD
APR. 2027


13.12.2018 3003 ATU000065X
MI AB
VF3LPHNPEJS446983 9
PEUGEOT
L
P
HNPP-C12000
308
PEUGEOT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Schrägheckl imousine
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;P1/C1; M, N1 I
Benzin
0001 N 36AG 1199
TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3030KG*WW.AHK LT.
EGFG*
81/5500 205
4253-4253 1804-1804
1461-1472 1164-1397
75
134 1730 1730
1000 890
1000 890
73 3750 66
1315 575 5
205/55R16 88H
205/55R16 88H
Blau 5
e2*2007/46*0405*15
21.12.2017 KBA FB776165


TÜVNORD
APR. 2027
TÜV NORD Mobilität
Landkreis Hameln-Pyrmont
Der Landrat
i.A.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)




- Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Nicht montiert , liegt im Fahrzeug



- Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Nicht montiert , liegt im Fahrzeug



- Motorhaube (Delle)




- Beifahrertür (Verformung)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Verformung)



- Türe hinten rechts (Delle, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)