CarOnSale

# BMW 118 i Sport Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 90*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2019 | 186.248km | 140 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>BMW | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>118 i Sport Line [DE - LimS5 118i EU6d-T, Sport Line (EURO 6d-TEMP)(OPF), 2019 - 2020] | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>WBA7K310X07F46644 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>186.248km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>04/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>140 PS (103 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>1.499 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>165.568km | LETZTER SERVICE AM<br>03/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d-Temp |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 12/2019 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>137g/km (WLTP)<br>122g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6l/100km (WLTP)<br>5.4l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 6 mm<br>Kerben | ⚠ 6 mm<br>Kerben |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 7 mm<br>Kerben | ⚠ 7 mm<br>Kerben |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 110 µm | Beifahrertür | 105 µm |
| Kotflügel vorne links | 120 µm | Kotflügel vorne rechts | 110 µm |
| Türe hinten links | 115 µm | Türe hinten rechts | 115 µm |
| Seitenteil hinten links | 830 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 110 µm |
| Motorhaube | 115 µm | Heckklappe | 55 µm ⚠ |
| Dach | 110 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Ausstattungs-Paket: Connected
- BMW Live Cockpit
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fußmatten Velours
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Sportsitze vorn
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Befestigungssystem im Kofferraum
- Sitz vorn rechts mechanisch höhenverstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Bordcomputer
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Innenausstattung: Interieurleisten Illuminated Berlin
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sensatec
- Start-Stop-Knopf
- Warndreieck
- Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Elektron. Sperrdifferential
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,5 Ltr. - 103 kW 12V
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer LED
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sport Line
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten
- Ambiente-Beleuchtung

## Sonderausstattung

- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Comfort-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Parkassistent-Paket
- WLAN-Hotspot
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sportreifen
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- BMW Live Cockpit Plus
- Sitzheizung vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Rückfahrkamera
- Business-Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Kraftstofftank: vergrößert
- Ausstattungs-Paket: Connected Plus
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos



















CarOnSale


CarOnSale














hinten
LO
A/C
AUTO
LO



Service Historie
Datum: 16.01.2023 Service: 00120 BMW
Kilometer: 80.119 km
Datum: 10.02.2023 Service: 00120 BMW
Kilometer: 83.482 km
Datum: 26.09.2023 Service: 00120 BMW
Kilometer: 111.284 km
Datum: 06.03.2025 Service: 51107 BMW
Kilometer: 162.560 km


Service Historie
Datum: 11.12.2019 Service: 30753 BMW
Kilometer: 5 km
Datum: 27.08.2021 Service: 00341 BMW
Kilometer: 26.454 km
Datum: 08.06.2022 Service: 00120 BMW
Kilometer: 55.540 km
Datum: 16.01.2023 Service: 00120 BMW
Kilometer: 80.119 km




BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung






Die Zulassungsbescheinigung Teil I ist ein wichtiges Fahrzeugdokument. Sie benötigen diese zur Wiederzulassung. - Bitte sorgfältig aufbewahren! -
- Kennzeichen reserviert -



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Rad (Kerben)




- Rad (Kerben)




- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)