CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 43 AMG 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.10.2026



08/2020	41.882km	LEISTUNG 390 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 43 AMG 4Matic [DE - SUV5 GLC 43 AMG EU6d, 4Matic, (Facelift) 2020 - 2022]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N2539641F865583	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 41.882km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 390 PS (287 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.996 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 39.062km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 234g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 2 mm Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	75 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Chrom-Paket
- Digitales Instrumenten-Display
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenraumlicht-Paket
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITGRAU
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (AMG Performance, Leder)
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- USB-Anschluss im Fond
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel schwarz lackiert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Feststellbremse elektrisch
- Getränkehalter vorn
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Karosserie: 5-türig
- Modellpflege mit Code
- Radstand 2873 mm
- Sicherheitsgurte rot
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Sportsitze vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Keyless Go Startanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- Parameterlenkung
- Aktive Motorhaube
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fußmatten AMG
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenhimmel schwarz
- Kraftstofftank: vergrößert
- Motor 3,0 Ltr. - 287 kW KAT
- Reiserechner
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Dachreling (Aluminium)
- Wärmeschutzverglasung
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Antriebsart: Allradantrieb
- Sport-Fahrwerk (AMG Ride Control +)

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstattungs-Paket: Business
- Digitales Instrumenten-Display
- Fahrassistenz-Paket High-End
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-Paket Advanced
- Infotainment-Paket High-End
- Komfort-Paket
- Komfort-Paket Advanced
- Konnektivität-Paket
- Konnektivität-Paket
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lendenwirbelstützen vorn
- Licht-Paket High-End
- PRE-SAFE-System
- PRE-SAFE-System Plus
- Park-Paket High-End
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitz-Komfort-Paket
- Smartphone integriert
- Smartphone integriert
- Spiegel-Paket
- Surround-System Burmester
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Schiebedach
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sport-Auspuffanlage (AMG Performance)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung vorn
- Media-Display
- Media-Display
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Kamerasystem 360 Grad
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Park-Paket mit Sensoren
- Park-Paket mit Sensoren
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Intelligent Light System LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















MERCEDES-BENZ AG
W1N2539641F865583
2460 kg
5020 kg
1- 1210 kg
2- 1280 kg























Mercedes-Benz


Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0029111098
0583304
FT865539




WIN2539641F065583
MERCEDES-BENZ
AMG GLC 43 4MATIC
MERCEDES-BENZ
235/55 R19 101Y
235/55 R19 101Y
GRAU
BENZIN
FT865539


KUS



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Säurebeschädigung;



- Motorhaube (Anderer Schaden): Säurebeschädigung;



- Motorhaube (Anderer Schaden): Säurebeschädigung;



- Motorhaube (Anderer Schaden): Säurebeschädigung;



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)