CarOnSale

Ford C-MAX Sync Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



01/2014	125.047km	LEISTUNG 101 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C-MAX Sync Edition [DE - Van5 1.0 EcoBoost EU5, Grand SYNC Edition Start/Stopp, 2013 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN WF0HXXWPBHDC42251	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 125.047km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 118.922km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2014	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 123g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display (grafikfähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Entfall 3.Sitzreihe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaanlage
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole Premium
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem hinten
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
- 6 Lautsprecher
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Original Fahrzeug Farbe: Midnight Sky-Grau Metallic

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Winter-Paket
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WF0HXXWPBHD042251

CarOnSale



FM
Text



OK



Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung
Nachweise - Zusätzliche Wartungsarbeiten
Held
Ford




30.01.2014 8566 BR0000072
M1 AC
WF0HXXWPBHDC42251 9
FORD
DXA
MZDAIR
SCCCNH
GRAND C-MAX
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*630/2012J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35J0 998
215/50 R17 95 H
215/50 R17 95 H
GRAU
e13*2007/46*1103*10
17.07.2013
EG188905
F.1/F.2:2225 U.7.2/8.2:1310 B.ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*
TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3050*DATUM ZUR EMISSION
SKLASSE:30.01.2014*


EG188905

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)