CarOnSale

Audi A4 Allroad quattro

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 88*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2013	112.464km	224 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Allroad quattro [DE - Kb5 2.0 TFSI EU6, (Facelift) 2013 - 2016]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ8K4EA090811	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 112.464km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 224 PS (165 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 105.061km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2013	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 166g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
– Ungleichmäßig abgefahren, Rost	– Rost
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
1 mm Rost, Ungleichmäßig abgefahren	1 mm Ungleichmäßig abgefahren

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Reifenschäden: Felgen haben Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	170 µm ⚠
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	150 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Innenausstattung: Dekoreinlagen hochglänzend / Reflex
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 165 kW 16V TFSI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS


Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audi music interface
- Ausstattungs-Paket: Alu-Optik/-Elemente
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- CD-Wechsler und DVD-Player
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Durchladeeinrichtung mit Skisack
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Perleffekt-Lackierung
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Seitenairbag hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Sitzheizung vorn
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Sportsitze vorn
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert)
- Dachreling verchromt
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Heckleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WAUZZZ8K4EA090811
AUDI AG
WAUZZZ8K4EA090811

CarOnSale




Grafik
Fahrweg kontrollieren!
Einstellungen




Audi multimedia
OPEN
23.0
23.0


Speicher
Radio FM
Band
REGINBOGIN
SWR1 BW
SWR3
SWR4 S
SWR4 TU
WelleTUE
Pop
Pop
Pop
Oldies
Oldies
Funktionen
Einstellungen






max 210 km/h


Tour
Stockholm
Info
Belfast
København
London
Berlin
Wien
Beograd
Roma
Madrid
500 km
380 m
Zielführung
Einstellungen
11:40


17.12.2013
AUDI
A4 ALLROAD QUATTRO
225/55 R17 97Y
BENZIN
27.09.2013

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren, Rost)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren, Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Rost, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)




- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)