CarOnSale

Toyota Land Cruiser Executive

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 84*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2018	199.026km	177 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Land Cruiser Executive [DE - SUV3 2.8 D4-D EU6, Executive, (Facelift) 2018 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JTECR3FJ205007194	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 199.026km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.755 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 193.469km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2018	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 190g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**130 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**120 µm**
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 12 Lautsprecher
- Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Instrumentenanzeige Optitron
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar mit Memory
- Motor 2,8 Ltr. - 130 kW Turbodiesel KAT
- Radstand 2450 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Steckdose 230V
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiobedienung am Lenkrad
- Sitzheizung vorn
- Freisprechanlage Bluetooth
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Pre-Crash-System und Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage
- Seitenairbag
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Aktive Kopfstützen vorn
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 3-türig
- Kühlergrill mit Chromrand
- Modelljahr 2018
- Multimedia Display (9,0 Zoll)
- Reifen-Reparaturkit
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Sound-System Premium
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad (Leder)
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch mit Rückfahrkamera
- Navigationssystem (Touch & Go)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Toyota Safety Sense
- Nebelscheinwerfer LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kühlbox in Mittelkonsole integriert
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: BLACKISH AGEHA
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Trittbretter seitlich (beleuchtet)
- Zierleisten Kühlergrill (Chrom)
- Außenspiegel heizbar
- Heckspoiler
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Bluetooth-Schnittstelle
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC / DAC)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Rückfahrkamera
- Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
MODEL GDJ155L-GJTEYW




LAND CRUISER

ENTER

RES
SET

AUTO
IDLE UP


H4
PUSH
2nd START


12V/120W


MEDIA
SETUP
CAR
Prüfen Sie die Umgebung.


MEDIA
1 BAYERN 1
2 88.80
3 BAYERN 3
4 ARABELLA
5 ANTENNE
6 OE 3
Favoriten
Liste
Manuell
CAR


MEDIA
SETUP
CAR









MODE


Elsenbach 20
84494 Neumarkt St.Veit
Tel. 08639/1700
M.Schierer
KFZ-MEIER




Begutachtung § 19 (2) / 21 StVZO
A12-600-00-AS4075
Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug entspricht zum Zeitpunkt der Begutachtung insoweit den geltenden Vorschriften.
Bitte lassen Sie durch die zuständige Zulassungsstelle die Betriebserlaubnis für Ihr Fahrzeug erteilen.
Es betreute Sie Herr Thomas.
Hinweise:
- Es wurde der Anbau von anderen Rädern und Reifen (Distanzscheiben) überprüft / begutachtet.




DEKRA
nächste HU
2023
DEKRA
nächste HU
2025
Landratsamt Mühldorf am Inn
84453 Mühldorf am Inn



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Rückscheibe (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)