CarOnSale

Nissan Qashqai Tekna

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2009	84.965km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Qashqai Tekna [DE - SUV5 2.0 dCi DPF EU4, tekna 4x2, 2007 - 2010]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SJNFDAJ10U1432388	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 84.965km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2009	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 174g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Rost

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	455 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	245 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	385 µm ⚠	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	230 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	580 µm ⚠
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW dCi Turbodiesel KAT
- Reserverad als Notrad
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Lenkrad (Leder)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Bordcomputer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einparkhilfe hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Schließ-/Startsystem intelligent key
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Heckscheibe heizbar
- Komfort-Paket
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: URBAN SILVER
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung vorn
- CD-Wechsler (6-fach)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Seitenairbag
- Nebelscheinwerfer
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Mittelarmlehne hinten
- Radstand 2631 mm
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Bluetooth-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopf-Airbag-System
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Xenon-Scheinwerfer
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























NISSAN
e11*2001/116*0295
SJNFDAJ10U1432388
2085 kg
3485 kg
1– 1150 kg
2– 1100 kg
Type FDAJ10 Colour, Trim K54 G
Model FTYALHYJ10TGAR4 – BF










NISSAN


29.06.2009
1329
ABF000083
M1
AF
SJNFDAJ10U1432388
3
NISSAN
J10
D
D01
NISSAN QASHQAI
NISSAN (CH)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
70/220/EEC*2003/76/EC (B)
EURO 4
Diesel
0002
0462
1995
Stufe PMS ab Tag Erstzul.*
2
1
110/4000
191
4315
1703
1606-1623
1578-1672
75
174
2095
2085
1150
1190
1150
1100
77
3000
71
1400
750
S
215/65R16 89U
215/65R16 89U
Grau
7
e11*2001/116*0295*10
13.03.2009
K1
DQ102335
ausgestellt am 09.10.2026
07/2028
29.06.2009

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Genereller Schaden, Anderer Schaden): Riss/Bruch