CarOnSale

# Mazda CX-5 Exclusive-Line 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 50*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2016 | 138.036km | 150 PS | Diesel | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mazda | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>CX-5 Exclusive-Line 2WD [DE - SUV5 2.2 SKYACTIV-D EU6, Exclusive-Line 2WD, (Facelift) 2015 - 2017] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>JMZKEF91600485007 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>138.036km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>05/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>150 PS (110 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>2.191 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>135.562km | LETZTER SERVICE AM<br>05/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 05/2016 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>119g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.6l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 7 mm | 7 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 7 mm | 7 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 90 µm | Beifahrertür | 85 µm |
| Kotflügel vorne links | 85 µm | Kotflügel vorne rechts | 90 µm |
| Türe hinten links | 90 µm | Türe hinten rechts | 170 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 100 µm | Seitenteil hinten rechts | 155 µm ⚠ |
| Motorhaube | 85 µm | Heckklappe | 90 µm |
| Dach | 90 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | ● Andere: Turbolader defekt, Injektoren defekt; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Gaspedal soll auf Grund der technischen Defekte nicht betätigt werden**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer vorn
- Heckspoiler
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Multi-Commander
- Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
- Radstand 2700 mm
- Rücksitz-Klappsystem (Karakuri-System)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Dynamisches Kurvenlicht (AFS)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Colorverglasung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Internetbasierende Dienste
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Modellpflege
- Multi-Info-Display
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer LED
- Servolenkung
- Sitzheizung vorn
- Start-Stop-Knopf
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: JET BLACK
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Motor 2,2 Ltr. - 110 kW Turbodiesel KAT
- Nebelscheinwerfer LED
- Radioempfang digital (DAB)
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar
- Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

## Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos















SKYACTIV
TECHNOLOGY












Navigation
13:24


MAZDA MOTOR CORPORATION
e1*2001/116*0448
-JMZKEF91600485007-
2050 Kg
4050 Kg
1- 1115 Kg
2- 1035 Kg



CarOnSale






Navigation
13:24
Birmingham
London
Amsterdam
Hamburg
Hannover
Berlin



Bitte prüfen Sie die Umgebung auf Sicherheit





Mazda Digitaler Service Nachweis


Mazda Digitaler Service Nachweis


Mazda CX-5


EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
mazda






mazda

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Motorhaube (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)