CarOnSale

Peugeot Traveller Active L2

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2019	109.673km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Traveller Active L2 [DE - Bs5 2.0 BlueHDi 150 FAP EU6d-T, L2 Active Stop&Start, 2018 - 2019]	KATEGORIE Van
FIN VF3VEAHXKKZ024243	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 109.673km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 38.046km	LETZTER SERVICE AM 03/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 8	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 189g/km (WLTP) 146g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (WLTP) 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	330 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit Abdeckkappen Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappe, Scheibe fest
- Heckscheibe abgedunkelt
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Blue-HDI FAP
- Nebelscheinwerfer inkl. Kurvenlicht statisch
- Radstand 3275 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schaltpunktanzeige
- Schiebetür rechts
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzkombination: (1) 5-Sitzer
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger lackiert
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türentriegelung automatisch (bei Unfall)
- Türgriffe außen lackiert
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzmodul Klimaanlage hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektrisch vorn links
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Licht- und Regensensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Rücksitzbank (2.Reihe) Dreiersitzbank, klappbar
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS PLATINIUM

Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Metallic-Lackierung
- Grip-Control
- Einparkhilfe hinten inkl. Rückfahrkamera
- Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig)
- Radioempfang digital (DAB)
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Head-up-Display
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Audio-Navigationssystem NAC 3-D, mit Farbdisplay
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Sicherheits-Paket 3
- Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM)
- Audio-Navigationssystem NAC 3-D, DAB mit Farbdisplay
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Active City Brake)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VF3VEAHXKZ024243

CarOnSale


TRAVELLER
CarOnSale




Lo
Lo


















Datum: 24.03.2021 km: 38.046
Normale Betriebsbedingungen
Erschwerte Betriebsbedingungen
PEUGEOT
AUTOHOF
HANSASTRASSE GmbH & Co.KG
Iburger Straße 226
49082 Osnabrück
Nächste Wartung*
km bzw. am


PEUGEOT EXPERT
PEUGEOT TRAVELLER




PEUGEOT


Bundesrepublik Deutschland
06.05.2019
VF3VEAHXKKZ024243
PEUGEOT
EXPERT Traveller
PEUGEOT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kohrzweckfahrzeug
715/2007*2017/1347BG
EURO6;WLTP;BG;PI/CI; M, N1 I
Diesel
WW.AHK LT.EGTG*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:MA
X.4650KG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 06.05.2019*


TÜV
Nächste HU fällig
Zulassungsbehörde im Landkreis Osnabrück
Im Auftrag


PEUGEOT

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Delle)



- Schweller rechts (Delle)



- Schweller rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Steinschlag)



- Heckklappe (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)