CarOnSale

Mercedes-Benz A 200

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



09/2019	77.709km	LEISTUNG 163 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 200 [DE - LimS5 A 200 EU6d-T, Progressive, 2018 - 2019]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD1770871J144574	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 77.709km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 20.796km	LETZTER SERVICE AM 05/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 143g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	70 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	95 µm	Türe hinten rechts	95 µm
Seitenteil hinten links	95 µm	Seitenteil hinten rechts	95 µm
Motorhaube	255 µm ⚠	Heckklappe	80 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 1,3 Ltr. - 120 kW KAT
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Regen-/Lichtsensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Tempomat
- USB-Anschluss im Fond
- Licht- und Sicht-Paket
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Innenhimmel schwarz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Innenausstattung: Zierteile Carbon
- Komfortsitze vorn
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Lenkrad (Leder)
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ

Sonderausstattung

- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Metallic-Lackierung
- Navigation Premium-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Vorrüstung Digitales Radio
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Digitales Instrumenten-Display
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Media-Display
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDD1770871J144574
1870 kg
3550 kg
1- 1020 kg
2- 905 kg
Made in Germany




km/h
Service A5
in 12 Tagen











Mercedes Benz
Mercedes-Benz AG GSP/TPS
Mercedes-Benz-Str. 1
Gaimersheim
Datum
Laufleistung
Service
14.05.2020
20795 km
Service A


Mercedes-B
EG-Übereinstimmungsbes...
0928832968
4076441
FN166790




17.09.2019 1313 HPT001061
M1 AC
WDD1770871J144574 1
MERCEDES-BENZ
F2A
X2H7T2
KZAA151B
A 200
DAIMLER (D)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2018/1832DO
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001 N 36DO 01332
7.2/8.2!+90 B.ANH.BETR.*O.111800 BIS 84 STRIG.*FZ ISTR
EI WERKSSEITIG MONTIERT.ANK U.BSF M.SPEZ.FAHRDYN.STAS!
.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.S.ANNO.WO.E.9.AU
SN.VO.S.STVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 1
7.09.2019*
02 D1 M 0120/05500 225
- - 04455 - - 1858
- - 1455 - - 001355
00080
0142 001070 001870
01020 00905 -
01020 00905 -
072 03750 069
01600 0675 069
205/55 R17 091H
205/55 R17 091H
9
e1*2007/46*1829*06
20.05.2019 N FN166790


DEKRA
nächste HU
Jan 2022
Außerbetriebsetzung
am 16.10.2026
Landratsamt
Schwarzwald-Baar-Kreis
Zulassungsstelle Orts
78048 Villingen-Schwenningen



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)