CarOnSale

Skoda Kodiaq Ambition

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



12/2022	143.514km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kodiaq Ambition [DE - SUV5 2.0 TDI EU6d, Ambition, (Facelift) 2021 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMBJJ7NS6P8022326	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 143.514km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 117.441km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
8 mm	8 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	225 µm ⚠	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	295 µm ⚠	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	810 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fehlermeldung von Einparkhilfe vorne,

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Fzg. ist/ war teilweise mit Werbefolie beklebt ,

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 8 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Brillenfach
- Dachreling
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäck-/Laderaumabdeckung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Gurtstraffer hinten
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2791 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Schwarz
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Original Fahrzeug Farbe: BILA MOON/MOON WHITE

Sonderausstattung

- Business-Paket Columbus
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent
- Fahrassistenz-Paket: Traveller
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel
- Perleffekt-Lackierung
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Sitzheizung vorn
- Akustikglas Türscheiben vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Sprachsteuerung für Infotainment-System
- Phonebox
- SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto)
- Wireless SmartLink
- Audio-Navigationssystem Columbus
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Steckdose 230V
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















CarOnSale


12:05 AM
15.5 °C
P
0
km/h





ŠKODA AUTO a.s.
e8*2007/46*0249
TMBJJ7NS6P8022326
2350 kg
4350 kg
1200 kg
1200 kg
DTSB

CarOnSale


ŠKODA
CarOnSale




LO
MENU
SYNC
AUTO
A/C
LO


ŠKODA






MENU
HOME
12:07
Limoges
Paris
London
Leeds
Lyon
Dijon
Luxemburg
Luxembourg
Amsterdam
Bern
Stuttgart
Mainz
Dortmund
Groningen
Fulda
Bad Zwischenahn
LO
LO


MENU
HOME
Funktion eingeschränkt. Fahrweg kontrollieren!
LO
LO


LO













LETZTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL
bei km
Shell Helix
SAE
nachgefüllt
gewechselt
Getriebeöl
Hinterachsöl
Bremsflüssigkeit
NÄCHSTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL
bei km
spätestens am





Einzelnachweis



ŠKODA
Service-Nachweis
Einzelnachweis


MENU
HOME
Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
TMBJJ7NS6P8022326
Inspektion in 5200 km oder 437 Tagen
Ölwechsel-Service in 5200 km oder 437 Tagen








12.12.2022 8004 ART034433
TMBJJ7NS6P8022326
SKODA
KODIAQ
SKODA (CZ)
Kombilimousine
Diesel
Weiß
EURO6;WLTP;AP;EI/CI; M, N1
KOMBINATION:4350KG*WW.AHK LT.EGTG*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)