W1K2050011R587758

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	143.241 km
Hersteller	Mercedes-Benz	**Restlauf bis Service**	115 Tag(e)
Typ/Modell	C 200 d	**HU**	03/2027
Fahrgestellnummer	W1K2050011R587758	**Leistung**	118 kW
Hubraum	1.597 ccm	**Zylinder**	—
Erstzulassung	03.07.2020	**Polster/Farbe**	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Letzte Wartung	02/2025, 109.427 km	**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	**Getriebe**	Automatik (Getriebe Automatik - (9-Stufen))

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug	
2	Ausrüstung	Verbandkasten - abgelaufen - erneuern	
3	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen	
4	Bremsanlage	Bremsflüssigkeit - fällig - erneuern	
5	Karosserie	Karosserie - aufbereiten	
6	Sonstiges	Hauptuntersuchung - erneuern	
7	Tür vorn links	Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern	
8	Sonstiges	Inspektion/Wartung - erneuern	
9	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge hinten (Halten keine 1000 km) - fällig - erneuern	

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 94W	Pirelli	Sommerreifen (mit Notlauf)	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 94W	Pirelli	Sommerreifen (mit Notlauf)	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Adaptives Bremslicht
Airbag Fahrer- / Beifahrerseite
Aktive Motorhaube
Anti-Blockier-System (ABS)
Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
Außenspiegel Wagenfarbe
Außentemperaturanzeige
Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
Einschaltautomatik für Fahrlicht
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
Fernentriegelung Heckdeckel
Feststellbremse elektrisch
Getriebe Automatik - (9-Stufen)
Infotainment-System: Mercedes me connect
Innenhimmel Stoff
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 4-türig
KeyFree-Startsystem
Keyless Go Startanlage
Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
Knieairbag Fahrerseite
Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
Kopf-Airbag-System (Windowbag)
Lenkrad (Leder)
Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
LM-Felgen
Mercedes-Benz Notrufsystem
Mittelarmlehne vorn mit Fach
Modellpflege mit Code
Motor 1,6 Ltr. - 118 kW CDI KAT

Bezeichnung
Reifendruck-Kontrollsystem
Reiserechner
Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
SCR-System (AdBlue-Technologie)
Seitenairbag (Sidebag) vorn
Sitz vorn links elektr. verstellbar
Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Start/Stop-Anlage
Steckdose (12V-Anschluß)
Tagfahrlicht LED
Tempomat
Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
Wegfahrsperre
Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Ambiente-Beleuchtung
Ascher anstelle Ablagefach
Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
Avantgarde Interieur
Bereifung mit Notlaufsystem
DAB-Tuner (Radioempfang digital)
Fahrassistenz-Paket
Fahrassistenz-Paket: Spur
Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
Heckleuchten LED
Infotainment-Paket Advanced
Innenausstattung: Zierteile Aluminium
Innenraumlicht-Paket
Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
Komfort-Paket
Kraftstofftank: vergrößert
Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
Licht-Paket Advanced
Media-Display
Metallic-Lackierung
Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
Park-Paket
Park-Paket Advanced
Rückfahrkamera
Rücksitzlehne geteilt/klappbar
Scheibenwaschanlage beheizt
Scheinwerfer LED High Performance
Sitz-Komfort-Paket
Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
Sitzheizung vorn
Smartphone integriert
Spiegel-Paket
Sport-Fahrwerk
Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
Vorrüstung Digitales Radio

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	C 200 d	**Laufleistung (abgelesen)**	143.241 km
Fahrgestellnummer	W1K2050011R587758	**Erstzulassung**	03.07.2020

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	
Gebrauchsspuren	
Fehlteile	
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	
Mwst. (19%)	
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (links)




Abbildung 3: Schräg vorne (links)



Abbildung 4: Schräg vorne (links)



Abbildung 5: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 6: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 7: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum




Abbildung 12: Innenraum




Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Kombiinstrument



Abbildung 15: Kombiinstrument




Abbildung 16: Kombiinstrument




Abbildung 17: Kombiinstrument



Abbildung 18: Kombiinstrument



Abbildung 19: Kombiinstrument



Abbildung 20: FIN




Abbildung 21: Dokumente



Abbildung 22: Dokumente



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges




Abbildung 30: Sonstiges




Abbildung 31: Sonstiges




Abbildung 32: Sonstiges




Abbildung 33: Sonstiges




Abbildung 34: Sonstiges






Abbildung 35: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen





Beschädigung #4: Bremsanlage: Bremsflüssigkeit - fällig - erneuern



Beschädigung #7: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern