CarOnSale

MINI Clubman Cooper

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 89*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2014	124.244km	136 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER MINI	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clubman Cooper [DE - LimS3 1.5 EU6, 2014 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WMWXM510902A30035	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 124.244km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 115.496km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**105 µm**
Kotflügel vorne links	**115 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**125 µm**	Seitenteil hinten rechts	**155 µm**
Motorhaube	**115 µm**	Heckklappe	**120 µm**
Dach	**110 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Tiefenentladen“;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fahrersitzheizung ohne Funktion.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Audiosystem: Radio MINI Boost
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Bremsenergierückgewinnung
- Drehzahlmesser
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Getränkehalter
- Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Leuchtweitenregelung
- Nichtraucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Uni-Lackierung
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Dach Wagenfarbe
- Dynamische Bremsleuchte
- Elektron. Sperrdifferential
- Fensterheber elektrisch vorn
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz hochglänzend
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen
- Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Servolenkung Servotronic
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Tagfahrlicht
- USB-Schnittstelle
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Außentemperaturanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: MIDNIGHT BLACK
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Start-Stop-Knopf
- Türgriffe innen verchromt
- Warndreieck
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Dynamische Tractions Control (DTC)

Sonderausstattung

- Armauflage vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Park-Distance-Control (PDC)
- Licht-Paket
- Excitement-Paket
- Laderaumboden variabel
- Blinkleuchten Weiß
- Fußmatten Velours
- Sportsitze vorn
- Multifunktion für Lenkrad
- Ausstattungs-Paket: Chili
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC)
- Sitzheizung vorn
- Ambiente-Beleuchtung
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Licht- und Regensensor
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- MINI Driving Modes
- Dachhimmel Anthrazit
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Piano Black
- Sonnenschutzverglasung
- Leseleuchten vorn
- Ablage-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Bordcomputer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Diamond
- Lenkrad (Sport/Leder)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CarOnSale


26.10.26
124244
2572.4





Made by
BMW
MINI
A94/9
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WMWXM510902A30035
1565 kg
1- 870 kg
2- 755 kg

CarOnSale


CarOnSale
COOPER






AUTO
START
STOP




MINI









VERBANDTASCHE


Service Historie
10:35
OK 02.04.25 115.496km 01443
OK 20.08.24 106.674km 01443
OK 18.07.23 91.286km 01443
FM
MENU
BACK
OPTION
RADIO
MEDIA
TEL


Service Historie
10:35
OK 20.07.21 68.672km 01443
OK 06.11.20 60.570km 01443
18.09.19 48.359km 01443
FM
MENU
BACK
OPTION
RADIO
MEDIA
TEL


BETRIEBSANLEI







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Anderer Schaden): Anderer Farbton



- Scheinwerfer (links) (Blind, Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)




- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (links) (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)