CarOnSale

Peugeot 308 Sport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2008	158.556km	109 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 308 Sport [DE - LimS3 1.6 HDi FAP 110, Sport, 2007 - 2009]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF34A9HZC55043035	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 158.556km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 109 PS (80 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.560 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 147.955km	LETZTER SERVICE AM 11/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2008	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Kerben	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Schwergängig;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RD 4 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Frontscheibe wärmeabweisend
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchten vorn
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 80 kW HDi FAP KAT (9HZ / DV6TED4)
- Nebelscheinwerfer
- Parfumspender
- Reserverad als Notrad
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schutzleiste Stoßfänger grundiert
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben Hartglas
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Sport-Ausführung
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Original Fahrzeug Farbe: LACK GRAU SHARK/METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VF34A9HZC
55043035


CarOnSale



308
Wartungsnachweis
AUTOLÖWEN


308


Zulassungsbescheinigung Teil I
21.02.2008
VF34AHRC550433035
PEUGEOT
308
PEUGEOT (F)
Diesel
Grau
16.05.2007
Waiblingen
10.2020
18.08.2019



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



- Schweller links (Riss/Bruch, Rost)



- Schweller links (Riss/Bruch, Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Heckklappe (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Heckklappe (Lackschaden, Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Brandloch, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Brandloch, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Brandloch, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Brandloch, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Brandloch, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Brandloch, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Brandloch, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Brandloch, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Brandloch, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Brandloch, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Brandloch, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch)