CarOnSale

# SEAT Ibiza

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.10.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2010 | 176.650km | 86 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 3 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>SEAT | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Ibiza | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>VSSZZZ6JZBR049556 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>176.650km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>04/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>86 PS (63 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.390 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>163.344km | LETZTER SERVICE AM<br>04/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5a |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>2/3 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 11/2010 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>140g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.9l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ⚠ 6 mm<br>Kratzer, Kerben |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 6 mm | ⚠ 6 mm<br>Kerben, Kratzer |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Stahl (14 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ✓ 6 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 7 mm | ✓ 7 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 190 µm ⚠ | Beifahrertür | 110 µm |
| Kotflügel vorne links | 120 µm | Kotflügel vorne rechts | 110 µm |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | - |
| Seitenteil hinten links | 120 µm | Seitenteil hinten rechts | 120 µm |
| Motorhaube | 260 µm ⚠ | Heckklappe | 170 µm ⚠ |
| Dach | 130 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | ● Andere: Ruckelt bei Kaltstart ; |
| Klimaanlage | ● Andere: Funktioniert nur bei höchster Stufe;; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Fensterheber rechts defekt;**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Dachantenne
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klimaanlage
- Kühlergrill mit Chromrand
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Rücksitz geteilt
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Vorbereitung Navigationssystem
- Audiobedienung am Lenkrad
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig
- Außenspiegel konvex, links
- Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Doppelscheinwerfer
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Original Fahrzeug Farbe: NEGRO MAGICO
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 63 kW 16V
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Technik-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Einparkhilfe hinten

## Sonderausstattung

- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Raucher-Paket
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















VSSZZZ6JZBR049556


CarOnSale


IBIZA
CarOnSale





VOL +
VOL –
MODE





Inspektionsnachweise
Datum 17.04.25
Km 163344


Inspektionsnachweise
Datum 08.03.2016
Km 57.358
SEAT




19.11.2010 7593 ADM000420
M1 AF
VSSZZZ6JZBR049556 9
SEAT
6J
SCCGGBX0
SGNFM52T0887MGGI
IBIZA
SEAT (E)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*692/2008A
EURO5,A;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35A0 1390
O.1:1200 BIS 8% STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.2526KG*
WW.AHK LT.EGTG*
2 1 63/5000
4034-4052 1693-1693
1428-1439 1075-1075
- 50 -
139 1526 1526
860 780 -
860 780 -
75 3800 73
1000 530 5
175/70 R14 84T
175/70 R14 84T
Schwarz 9
e9*2001/116*0067*16
22.07.2010 K FW260


[redacted]
FW260887

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Verformung, Kratzer, Rost)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch, Undicht)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)




- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)