CarOnSale

BMW X3 xDrive 20 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2014	177.961km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X3 xDrive 20 d [DE - SUV5 xDrive 20d EU6, (Facelift) 2014 - 2017]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAWZ510800M01076	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 177.961km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 176.983km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2014	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	340 µm ⚠	Beifahrertür	225 µm ⚠
Kotflügel vorne links	110 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	115 µm ⚠
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	280 µm ⚠
Motorhaube	515 µm ⚠	Heckklappe	200 µm ⚠
Dach	120 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Abblendlicht rechts defekt;

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Getriebe Automatik - mit Steptronic und Schaltwippen (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2810 mm
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Leseleuchten hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn und hinten
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Wegfahrsperre
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Aktive Kopfstützen
- Armauflage vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Heckscheibenwischer
- Kopf-Airbag-System hinten
- Licht-Paket
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- Parkbremse elektrisch
- Reifenpannen-Anzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Start-Stop-Knopf
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Auspuffblenden verchromt
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Leseleuchten vorn
- Original Fahrzeug Farbe: SPACEGRAU

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Alarmanlage
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling Aluminium satiniert
- Exterieur Line Aluminium satiniert BMW Individual
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- HiFi-Lautsprechersystem
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Metallic-Lackierung
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Nebelscheinwerfer LED
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nevada
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sport-Paket M / M-Technic
- Variable Sportlenkung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Multifunktion für Lenkrad
- Fernentriegelung Heckklappe
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Audio-Navigationssystem Professional
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Service-System: Remote Services
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Sportsitze vorn
- Sportliche Fahrwerksabstimmung
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Multifunktion für Lenkrad
- Fahrassistenz-System: Performance Control

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBAWZ510600M01076
2365 kg
4965 kg
1- 1050 kg
2- 1330 kg


CarOnSale















Service Historie
Datum: 21.09.2026 Service: 00083 BMW
Kilometer: 176983 km
Datum: 25.11.2025 Service: 00083 BMW
Kilometer: 165558 km
Datum: 24.04.2025 Service: 00083 BMW
Kilometer: 158598 km
Datum: 07.11.2023 Service: 00083 BMW
Kilometer: 140618 km



Nov 25
J8A2TXN6


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)




- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)




- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Dach (Delle, Rost)



- Dach (Delle, Rost)



- Dach (Delle, Rost)



- Dach (Delle, Rost)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)