

vom 29.10.2026

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing



Kennzeichen **FIN** **WBS11DM0X08D91738**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber

Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf 29.10.2026

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

Minderwerte aus Rep.-kosten

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Die ausstehenden Reparaturkosten / Minderwerte wurden gemäß Vorgabe des Auftraggebers ermittelt und ausgewiesen.
Auf Grund hinderlicher Witterungsbedingungen zum Besichtigungszeitpunkt war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich. Auf Grund der vorgefundenen Standortbedingungen sowie dem Umstand, dass das Fahrzeug / Objekt nicht bewegt werden konnte, war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.11.2023	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	BMW	Typ / Verkaufsbez.	M2 Aut.
Aufbauart	Coupe	Türen	2
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBS11DM0X08D91738	HSN / TSN	7909 / ADF
Schlüssel-Nr.	10138134	Km-Stand abgelesen	53533
Nächste HU §29 StVZO	11 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	6 / Reihenmotor	Leistung (kW)	338
Hubraum (ccm)	2993	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Blau / Uni	Polster / Farbe	Leder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	275 / 35 R 19 100 Y	Michelin / Pilot Sport 4S * RG	S /O	4 mm
rechts	275 / 35 R 19 100 Y	Michelin / Pilot Sport 4S * RG	S /O	4 mm
2 links	285 / 30 R 20 99 Y	Michelin / Pilot Sport 4S FSL	S /O	4 mm
rechts	285 / 30 R 20 99 Y	Michelin / Pilot Sport 4S FSL	S /O	4 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Aktives M Differenzial, Alarmanlage, Ambientes Licht, Anti-Blockier-System (ABS), Auspuffendrohre, zweibordig, doppelt, rund, Chrom, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Crash Sensor, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen, Einstiegsleisten aus Aluminium vorn mit Schriftzug M2, Fahrwerk: Adaptives M Fahrwerk, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang Steptronic Sport Getriebe, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Innenbeleuchtung, Innenspiegel, automatisch abblendend, Interieurleisten schwarz hochglänzend, Kilometertacho, Kindersitzbefestigung ISOFIX, Klimaautomatik mit 2-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen im

Fond, klappbar, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: M Lederlenkrad, M Akzentflächen, illuminiert, M Compound Bremsen, M Dachhimmel anthrazit, M Drive, M Drive Professional, M Hochglanz Shadow Line, M Sportdifferenzial, M spezifischer Außenspiegel, Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus, Ottopartikelfilter, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Park Distance Control (PDC) vorn und hinten, Parkbremse elektromechanisch inkl. Auto Hold Funktion, Personal Profile, Polster: Alcantara-/Sensatec-Kombination Schwarz, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem, Regensensor, Räder: 19"/20" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 930 M mit Mischbereifung, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Servotronic: M Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Lehnenbreitenverstellung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Seriensitz für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Steckdose (12 V), TeleServices, Telefon: Ablage für Wireless Charging, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre Elektronisch, Widescreen Display, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
552	Adaptiver LED-Scheinwerfer
5AS	Driving Assistant
5AC	Fernlichtassistent
403	Glasdach, elektrisch
4MC	Interieurleisten: M Interieurleisten Carbon Fibre
322	Komfortzugang
7M9	M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen
3MF	M Leuchten Shadow Line
4GQ	M Sicherheitsgurte
6U3	Navigationsystem: BMW Live Cockpit Professional
5DM	Parking Assistant
688	Radiozubehör: Harman Kardon Surround Sound System
2VC	Räderzubehör: Reifenpannenset
488	Sitze: Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer elektrisch verstellbar
712	Sitze: M Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
459	Sitze: Sitzverstellung, elektrisch, mit Memory
420	Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: nicht notwendig

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Felge vorne rechts zerkratzt, lackieren (Bild 8)
2. Felge hinten links zerkratzt, lackieren (Bild 9)
3. Stoßfänger vorne Steinschläge, smart repair (Bild 10)

Gesamt

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum




Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Laufleistung



Bild 6 : Wartungsanzeige




Bild 7 : Wartungsnachweis



Bild 8 : Felge vorne rechts zerkratzt



Bild 9 : Felge hinten links zerkratzt



Bild 10 : Stoßfänger vorne Steinschläge