CarOnSale

Opel Combo Basis

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2023	84.543km	102 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Combo Basis [DE - Ka4 1.5 D EU6e, Basis, 2022 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W0VEFYHT2PN539802	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 84.543km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 66.260km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN	KRAFTSTOFFVERBRAUCH

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**50 µm**	Beifahrertür	**50 µm**
Kotflügel vorne links	**50 µm**	Kotflügel vorne rechts	**50 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**50 µm**
Seitenteil hinten links	**60 µm**	Seitenteil hinten rechts	**50 µm**
Motorhaube	**50 µm**	Heckklappe	**50 µm**
Dach	**50 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür rechts
- Original Fahrzeug Farbe: KAOLIN WEISS
- Antriebsart: Frontantrieb
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Laderaumtrennwand geschlossen
- Radnabenabdeckungen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Start/Stop-Anlage
- Audiobedienung am Lenkrad
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Motor 1,5 Ltr. - 75 kW CDTI DPF
- Radstand 2785 mm
- Scheinwerfer Halogen
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Nebelscheinwerfer
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Sicht-Paket
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Klimaanlage
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Scheibenwischer mit Regensensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























OPEL AUTOMOBILE GMBH
WOVEFYHT2PN539802


CarOnSale


CarOnSale




6
Servicebestätigung


Servicebestätigung
5
Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Brandloch)