CarOnSale

Ford Focus C-MAX Futura

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2005	212.057km	101 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus C-MAX Futura [DE - Van5 1.6 EU4, Futura, 2006 - 2006]	KATEGORIE Van
FIN WF0MXXGCDM5A42552	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 212.057km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.596 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2005	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 164g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	205 µm ⚠
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	205 µm ⚠	Türe hinten rechts	215 µm ⚠
Seitenteil hinten links	155 µm	Seitenteil hinten rechts	225 µm ⚠
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Schwergängig;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Motorhaube lässt sich nicht öffnen, Schließzylinder fehlt

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Armlehne für Fahrersitz
- Bordcomputer
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenausstattung: Titaneffekt-Ausführung
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Mittelkonsole
- Reserverad als Notrad
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Verglasung getönt
- Zierleisten schwarz
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Gurtstraffer
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Audiosystem Sony (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Dachspoiler
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,6 Ltr. - 74 kW 16V KAT
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Seitenairbag vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Futura
- Getriebe 5-Gang
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelscheinwerfer im Stoßfänger integriert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiosystem: Radio
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten

Sonderausstattung

- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sicht-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























SONY

WF0MXXGCDM5A42552



Ford


DB



23.12.2005	8566	04200M 3	2	1	7476000		175	
01		0200	4333	-		1825	-	
WF0MXXGCDM5A42552		5	1560	-		1334	-	-
-					-		-	
DM2			166		1855		1855	
-			915		1070		-	
-			915		1070		-	
			83		-		73	
FOCUS C-MAX			1200		665		5	-
FORD (D)			195/65R15 87T					
PERSONENKRAFTWAGEN			195/65R15 87T					
GESCHLOSSEN			-					
-			Grau /				7 7	
EURO 4			13*2001/116*0109*09					
Benzin			24.03.2005		K	HD376863		
0001	0462	1596						
ZU 18-20:L.4435 U.H.BIS 1601*ZU F.1/F.2:1930 B.ANH-BETR.*WW .AHK LT.EGTG/ABE*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 23.12.2005*								





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)




- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Verformung)



- Beifahrertür (Verformung)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)