CarOnSale

BMW 120 d xDrive Edition M Sport Shadow

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 09*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



11/2017	109.375km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 120 d xDrive Edition M Sport Shadow [DE - LimS5 120d EU6, xDrive Edition M Sport Shadow, (Facelift) 2017 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WBA1T11000VD07686	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 109.375km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 96.600km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	85 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	85 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffblende verchromt, schwarz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten klappbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- M Sport Shadow
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder (Walknappa)
- Scheinwerfer LED
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Servolenkung Servotronic
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Wegfahrsperre
- Multifunktion für Lenkrad
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Gepäckraumbeleuchtung
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Aktive Differential Bremse (ADB)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Auspuffblenden verchromt
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Velours
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder)
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Scheinwerfergehäuse mit abgedunkelten Hintergrund (schwarz)
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Ambiente-Beleuchtung
- Leseleuchten vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckscheibenwischer
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- Licht-Paket
- Modellpflege
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Hexagon / Alcantara
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Leseleuchten hinten
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III

Sonderausstattung

- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Längsschliff fein mit Akzentleiste
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem Business
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- HiFi-Lautsprechersystem
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Made in
Germany
120d xDrive
300
0.10
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0283
WBA1T11000VD07686
2005 kg
3580 kg
1- 975 kg
2- 1090 kg

CarOnSale


CarOnSale










Service Historie
RADIOPSR
OK 02.12.2021 BMW 71.929 km 00000
OK 14.12.2022 BMW 79.517 km 00000
OK 01.08.2023 BMW 84.137 km 00000
OK 16.01.2025 BMW 96.600 km 00000

Service Historie
RADIOPSR
OK 07.11.2018 BMW 19.870 km 00795
OK 02.10.2019 BMW 40.488 km 00795
OK 11.09.2020 BMW 59.739 km 00795
OK 02.12.2021 BMW 71.929 km 00795




BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer, Steinschlag)




- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Kerben)




- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)