CarOnSale

Peugeot 108 Active

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2015	94.393km	69 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 108 Active [DE - LimS5 1.0 VTi EU5, TOP! Active, 2014 - 2015]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF3PSCFBBER036964	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 94.393km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 43.213km	LETZTER SERVICE AM 05/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 95g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	**100 µm**	Türe hinten rechts	**90 µm**
Seitenteil hinten links	**90 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit AUX und USB-Anschluss
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Heckspoiler
- Innenausstattung: Grau
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 51 kW VTi
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung ohne Wasserstandsanzeige
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verdeckbetätigung elektrisch
- Verdeckbezug Stoff schwarz
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- WIP-Bluetooth
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, links
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, rechts
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fensterheber elektrisch vorn links
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Audiobedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Original Fahrzeug Farbe: ZU LACKIEREN WEISS 068/DECKENDE LACKIERUNG

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























AUTOMOBILES PEUGEOT
e11*2001/116*0237
1240kg
695kg
695kg
VERSION PSCFBB-WTA000


CarOnSale


CarOnSale










Wartungsnachweis
Regelmäßige Wartung
Firmenstempel



Wartungsnachweis
Regelmäßige Wartung
Firmenstempel






06 2027
zur nächsten Untersuchung erneut


03.02.15
3003
ATW00010X
N1
AB
VF3PSCFBBER036964
7
PEUGEOT
P*****
S
CFBB-W1A000
PEUGEOT 108
PEUGEOT (F)
Fa.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckklimousine
715/2007*136/2014*
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001
35,0
998
O.1/O.2:keine*
2
01
51
/6000
160
3475
1615
1460
930-985
95
1240
1240
695
695
695
695
76
3750
70
165/65R14 79T
165/65R14 79T
e11*2001/116*0237*11
11.04.14
K
EK193576


Landkreis Lüneburg
DER LANDRAT
Zulassungsbehörde im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)