CarOnSale

Volkswagen Polo

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



09/2023	129.080km	LEISTUNG 207 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZAWZPU093684	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 129.080km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 207 PS (152 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 122.647km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**150 µm**	Beifahrertür	**210 µm** ⚠
Kotflügel vorne links	**120 µm**	Kotflügel vorne rechts	**130 µm**
Türe hinten links	**130 µm**	Türe hinten rechts	**110 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Tür hinten rechts - Delle entfernen, Motorhaube - Steinschläge auslegen, Türeinstieg vorn links: GTI - Blende erneuern., Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Lackieren, Rücksitzbank nicht prüfbar., Bremsflüssigkeits - Service fällig 08/27 I.O., B - Scheiben vo.wurden 05/26 bei Km 122.647 ers., B - Scheiben hi.wurden 08/25 bei Km 89.484 ers., DSG - ÖL wurde 05/26 bei Km 122.647 gewechselt.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung weiß
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Ausstattung GTI
- Automatische Fahrlichtschaltung mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Tagfahrlicht LED
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung rechts
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bordbuch Halterung unter Fahrersitz
- Bremssättel Rot lackiert
- Chrom-Paket 2
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten vorn GTI
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel / Handsender (2)
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Innen- und Leseleuchten vorn und hinten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Deep Iron Metallic
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablagefach
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect / We Connect Plus / VW Connect / VW Connect Plus
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 152 kW TSI
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Pedale Edelstahl
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder / Aluminium
- Seitenairbag vorn mit Center-Airbag und Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Clark
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Scale Paper
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Top-Sportsitze vorn

- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Verbandkasten und Warndreieck
- Zentralverriegelung
- LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer
- Heckleuchten LED, Blinkleuchten dynamisch
- Sport-Fahrwerk
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Original Fahrzeug Farbe: RAUCHGRAU

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Navigationsfunktion Discover Media inkl. Streaming & Internet (Touchscreen-Farbdisplay)
- Sport-Select-Fahrwerk
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Subwoofer
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Navigationsfunktion Discover Pro inkl. Streaming & Internet (Touchscreen-Farbdisplay)
- Verglasung hinten abgedunkelt (75%)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sprachsteuerungs-System
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Metallic-Lackierung
- Sound-System beats
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- 8-Kanal-Verstärker

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WVZZZAWZPU093684

CarOnSale

CarOnSale





24°
AUTO
24°
A/C
SYNC
AUTO
OFF




Individual
12:59
Helsinki
Moskau
Москва
Oslo
Hamburg
Wien


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Radio
Telefon
Navigation
Assistenten
Medien
App-Connect
Fahrzeug
Klang


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Nutzer
Setup
Shop
Hilfe
Rechtliches



RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Einparkhilfe
Fahrweg kontrollieren!












VOLKSWAGEN
Übereinstimmungsbescheinigung





14.09.2023 0603 CPW000297 2
M1 AB
WVWZZZAWZPU093684 2
VOLKSWAGEN VW
AW
ABDNND
FD7FD7GC003S0VR24BI1DB0I
POLO
VOLKSWAGEN-VW
Fzz.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI(CI; M; N1)
Benzin
0001 36AP 1984
7,2/8,2;+30 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBI
NATION:3000KG*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAH
RDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.
9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*

2 1 152/4600 240
4074 - 1751 -
1431 - - - 1372 -
50
152 1800 1800
1000 650 -
1000 850 -
89 3750 70
1200 680 5 -
215/40 R18 89W XL
215/40 R18 89W XL
Grau 7
e1*2007/46*1783*37
27.01.2023 GV293526




GV293526

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Delle)