CarOnSale

Ford Focus Trend

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.10.2026



01/2015	150.917km	LEISTUNG 125 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus Trend [DE - Kb5 1.0 EcoBoost EU6, Trend Start/Stopp, (Facelift) 2014 - 2017]	KATEGORIE Kombi
FIN WF06XXGCC6ER22752	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 150.917km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 133.706km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 110g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Ohne Luft	⚠ 5 mm Ohne Luft

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Ohne Luft	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	185 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	175 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Tiefenentladen“;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Bremse rostig: hinten, vorne; Bremse verschlissen (Eisen): hinten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrzeugschlüssel klappbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Leseleuchten im Fond
- Modellpflege
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (farbig / grafikfähig)
- Bluetooth-Schnittstelle
- Dachreling
- Design-Paket 3
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Frontscheibe heizbar
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad heizbar
- Metallic-Lackierung
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad als Notrad
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Tagfahrlicht LED
- Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten (Door Edge Protector)
- USB-Anschluss
- USB-Anschluss
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WF06XXGCC6ER22752

CarOnSale

CarOnSale












Autohaus
Krüger GmbH & Co. KG
57339 Erndtebrück


Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung
Autohaus
Krüger GmbH & Co. KG
57339 Erndtebrück



Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung
Nachweise - Zusätzliche Wartungsarbeiten
Autohaus
Krüger GmbH & Co. KG
57339 Erndtebrück



Nachweise - Korrosionsschutzkontrolle
Autohaus
Krüger GmbH & Co. KG
57339 Erndtebrück


Nachweise - Korrosionsschutzkontrolle
Nachweise - Korrosionsschutzkontrolle
Autohaus
Krüger GmbH & Co. KG
57339 Erndtebrück










30.01.2015 8566 BET00009 7 2 1 92/6000 193
M1 AC 4560-4689 1823
WF06XXGCC6ER22752 0 1482-1510 1316--
FORD 90 -
DYB 110 1900 1800
M1DD16 935 1065 -
5CGAMC 935 1065 -
73 3750 66
FOCUS 1200 655 5 -
FORD (D) 205/55 R16 91 H
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 205/55 R16 91 H
Kombilimousine -
715/2007*138/2014W Grau 7
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I a13*2007/46*1138*13
Benzin 28.08.2014 K GN771378
0001 36W0 969
F.1/F.2:1990 U. 7.2/8.2:1175 B. ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK LT.EG
TG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 30.01.2015**



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Ohne Luft)



- Rad (Ohne Luft)



- Rad (Ohne Luft)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)