CarOnSale

Volkswagen Passat

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2021	94.847km	156 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Passat	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ3CZNE016577	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 94.847km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 25.065km	LETZTER SERVICE AM 10/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2021	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 36g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Antennen-Diversity
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Ausstattung GTE
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleuchten in den Türen LED
- Elektromotor 85 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäck-/Laderaumboden aufstellbar
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getränkehalter vorn mit Abdeckung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Hybrid 160 kW Plug-in (Motor 1,4 Ltr. - 115 kW TSI)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Cross Hatch
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend
- Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladekantenschutz (Kunststoff)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Mobile Online Dienste We Connect
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: AQUAMARINBLAU
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Plug-in Hybrid
- Radioempfang digital (DAB+)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Weave
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet, ausziehbar)
- Steckdose 12V im Fond
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türschutzleisten unten verchromt
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Notrufsystem
- Volkswagen Media Control
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)

- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Keyless-Start
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Reifenkontroll-Anzeige
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

Sonderausstattung

- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Gepäckraumabdeckung mit elektr. Öffnung
- Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar und Massagefunktion
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Vorrüstung des digitalen Fahrzeugschlüssels im Smartphone
- Sonderlackierung Aquamarin-Blau Metallic
- Sitzheizung vorn und hinten
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Lane Assist
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist)
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
- Mobile Online Dienste We Connect Plus
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Sitzheizung hinten
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 1 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Emergency Assist
- Fahrassistenz-System: Emergency Assist
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit
- Ladekabel (Wechselstrom und Schukostecker)
- Raucher-Paket
- Steckdose 230V
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Sprachsteuerungs-System
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Lane Assist
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Fondbedienung Klimaanlage
- Winter-Paket inkl. Sitzheizung hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WVWZZZ3CZNE016577

CarOnSale

CarOnSale







28.5
28.5

LO
LO













19.11.2021 0603 BRZ000891
WVWZZZ3CZNE016577
VOLKSWAGEN, VW
PASSAT
VOLKSWAGEN-VW
Kombilimousine
215/55 R17 94V
215/55 R17 94V
Blau
28.05.2021


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung)