CarOnSale

Peugeot 206 CC Platinum

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 50*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2003	207.797km	109 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 206 CC Platinum [DE - Cp/Ca2 1.6 16V EU3, Platinum 110, (Facelift) 2006 - 2007]	KATEGORIE Coupé
FIN VF32DNFUF43460594	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 207.797km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 109 PS (80 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.587 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 3
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2003	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 166g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**125 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	**115 µm**	Kotflügel vorne rechts	**135 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**125 µm**	Seitenteil hinten rechts	**125 µm**
Motorhaube	**285 µm** ⚠	Heckklappe	**90 µm**
Dach	**105 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anzeige Motorölstand
- Ausstattungs-Paket: CC-Platinum
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Karosserie: 2-türig
- Nebelscheinwerfer
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Pedale Aluminium
- Lenkrad (Leder)
- Klimaautomatik
- Sportsitze vorn
- Original Fahrzeug Farbe: BLEU RECIFE
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem RD 3 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten seitlich
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Heckscheibe heizbar
- Modellpflege
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenschutzleisten lackiert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Getriebe 5-Gang - Typ: MA ...
- Anzeige für Öltemperatur
- Auspuffblende (Chrom)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Motor 1,6 Ltr. - 80 kW 16V KAT (NFU / TU5JP4)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch
- Wegfahrsperre
- Sport-Design-Paket
- Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium (Manschette Leder)
- Frontscheibe (Sun-Protect)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Getriebe 5-Gang

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale





01.10.2003
VF32DNFUF43460594
206
PEUGEOT (F)
PERSONENKRAFTWAGEN
OFFEN
EURO 3
BENZIN
0801
0444
1587
185/55R15 82V
185/55R15 82V
BLAU/
E2*98/14*0238*03
03.07.2003
A
GT435322
ZU/16-20 H BIS 1380 U.ZU G.BIS 1251*ZUL. GES-GEW.D ZUGES MAX
2435KG*FELD 26 HOHE FZ-TIEFERLEG. UM CA. 50MM V.DURCH FED
ERN, HERST.HAMANN TUNING, KENNZ. 206A, FARBE BLAU U. H. DUR
CH GEÄNDERTE EINSTELL.D. SERIENDREHSTABFEDER*DATUM ZUR EMIS
SIONSKLASSE: 01.10.2003*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)




- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)