CarOnSale

Skoda Octavia

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2015	206.564km	184 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Octavia	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJK7NE7G0087742	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 206.564km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 154.480km	LETZTER SERVICE AM 09/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 126g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben	⚠ 4 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	⚠ 6 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	240 µm ⚠	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremssättel Rot lackiert
- Brillenfach
- Dachantenne
- Dachspoiler
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe getönt
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Getränkehalter vorn
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leseleuchte
- Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Mittelkonsole
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW TDI DPF
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Progressivlenkung
- Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Sitzheizung vorn
- Sondermodell RS
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger Sport-Design
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Textilfussmatten
- Türen mit Warnleuchte
- Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Gurtstraffer hinten
- Bremsenergierückgewinnung
- Start/Stop-Anlage
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Kurvenlicht
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion

- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Maxi-DOT Display
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Gurtstraffer
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC


Sonderausstattung

- Aschenbecher vorn
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Steckdose 230V
- Radioempfang digital (DAB)
- Ausstattungs-Paket: Black Design
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Kühlergrill schwarz
- Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Infotainment-Paket Amundsen
- Laderaumboden variabel
- Sonderlackierung Black-Magic-Perleffekt
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Audio-Navigationssystem Amundsen

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























ŠKODA AUTO a.s.
e11*2007/46*0243
TMBJK7NE7G0087742
1986kg
3586kg
1- 1050kg
2- 970kg
CHINA

CarOnSale




ParkPilot
Fahrweg kontrollieren!














TÜVNORD
DEZ. 2026
5.46
1.04
6.50


21.10.2015 8004 ANW000241
MI AC
TMBJK7NE7G0087742
SKODA
5E
ACCUNAX0
RFD6FD6D9002V2ML647
OCTAVIA
SKODA (C2)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36W0 1968
7.2/8.2:+40 B:ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUG
KOMBINATION:3586KG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK L
T.EGTG*
2 1 135/4000 229
1695-4788 1814-1814
1452-1482 1495-1495
75
126 1986 1986
1050 970
1050 970
70 2375 74
1600 745 D
225/35 R19 88Y
225/35 R19 88Y
Schwarz Schwarz 9 9
e11*2007/46*0243*15
08.07.2015 K WR830769



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)