CarOnSale

# Renault Clio Experience

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2020 | 79.662km | LEISTUNG 101 PS | KRAFTSTOFF Benzin | GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Renault | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Clio Experience [DE - LimS5 1.0 TCe 100 LPG EU6d, Experience, 2020 - 2021] | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>VF1RJA00466476962 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>79.662km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>01/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>101 PS (74 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden | HUBRAUM<br>999 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d-Temp |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 11/2020 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>122g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.4l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ✓ 6 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 6 mm | ✓ 6 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **125 µm** | Beifahrertür | **145 µm** |
| Kotflügel vorne links | **145 µm** | Kotflügel vorne rechts | **130 µm** |
| Türe hinten links | **130 µm** | Türe hinten rechts | **150 µm** |
| Seitenteil hinten links | **130 µm** | Seitenteil hinten rechts | **150 µm** |
| Motorhaube | **100 µm** | Heckklappe | **150 µm** |
| Dach | **120 µm** | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | • Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | • Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | • Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | • Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | • Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | • Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | • Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | • Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | • Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent mit Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument analog
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstützen verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW TCE bivalent, Benzin / LPG
- Paketkombination: R&GO + Klima-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schaltpunktanzeige
- Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision)
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Chrom
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Audiosystem Radio Connect (Bluetooth-/USB-Schnittstelle, R&GO)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Klimaanlage

## Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: DeLuxe
- Sonderlackierung Metallic Black Pearl schwarz
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Licht- und Regensensor
- Verglasung hinten stark abgedunkelt
- Multimedia-System Easy Link mit Navigationssystem (Touchscreen 7")
- Radioempfang digital (DAB+)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Einparkhilfe hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Klimaautomatik
- Fensterheber elektrisch hinten
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
























CAR ON SALE



















## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)