CarOnSale

Mercedes-Benz E 350 CGI BlueEfficiency

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 36*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2013	94.369km	306 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 350 CGI BlueEfficiency [DE - Ca2 E 350 CGI EU5, (Facelift) 2013 - 2014]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WDD2074591F218864	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 94.369km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 306 PS (225 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 3.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 94.007km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2013	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 173g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	210 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Durchladeeinrichtung
- Einzelsitze hinten
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Heckleuchten LED
- Isofix-Kindersitz-System
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruckwarner
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tempomat mit Bremseingriff (Speedtronic)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: DOLOMITBRAUN
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Easy-Entry Funktion
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Reiserechner
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Aktive Motorhaube
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Innenraumlicht-Paket
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 3,5 Ltr. - 225 kW V6 CGI KAT
- PRE-SAFE-System
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer Teil-LED mit integriertem Tagfahrlicht
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Tagfahrlicht LED
- Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch
- Zeituhr (Analog)
- Tempomat

Sonderausstattung

- Aircap
- Metallic-Lackierung
- Parkführung
- Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot
- Innenausstattung: Holz Wurzelnuss
- Navigationsmodul Becker MAP Pilot
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Innenhimmel Stoff
- Parameterlenkung
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















DAIMLER AG
WDD2074591F218864
2255 kg
4055 kg
1- 1090 kg
2- 1180 kg

CarOnSale














E 350






17.04.2013 1313 BUY001128
M1 AE
WDD2074591F218864
Mercedes-Benz
207
1JS6M0
NZAAA401
E 350
Daimler (D)
Pz.E.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kabrio-Limousine
715/2007*566/2011J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35J0 3498
7.2/8.2:1245 B.ANH.BETR.*WW.AH
KSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.
E.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GE
2.STVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR
013*
225/6500 250
717-4717 1786-1786
413-1413 1785-1785
75
2255 2255
1180
1180
3750 71
750 4
95/45 R17 94W
55/40 R17 94W
Braun
8
*2001/116*0502*13
.04.2012 K EC235282
T.EGTG*FZ IST BEI WER
PZ.FAHRDYN.STABI.SYST.
.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.
SSIONSKLASSE: 17.04.2


E C235282
A639
Mercedes-Benz
Daimler AG
D-70546 Stuttgart

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Steinschlag)



- Beifahrertür (Verformung, Delle)



- Beifahrertür (Verformung, Delle)



- Schweller links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)