CarOnSale

Mercedes-Benz A 180 BlueEfficiency

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 09*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2012	176.676km	122 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 180 BlueEfficiency [DE - LimS5 A 180 EU6, Urban BlueEfficiency, 2012 - 2015]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WDD1760421J037633	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 176.676km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 167.553km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2012	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Rost	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	70 µm	Kotflügel vorne rechts	70 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	60 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Feststellbremse elektrisch
- Innenhimmel Stoff
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sportsitze vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Klimaanlage
- Reifendruckwarner
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Aktive Motorhaube
- Außentemperaturanzeige
- Frontscheibe Verbundglas
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,6 Ltr. - 90 kW KAT
- Reiserechner
- Sitz-Komfort-Paket
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Armauflage vorn mit Fach
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wegfahrsperre
- Getriebe 6-Gang
- Ausstattung BlueEfficiency
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Original Fahrzeug Farbe: SUEDSEEBLAU
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Parameterlenkung

Sonderausstattung

- Einstiegsleisten beleuchtet
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Licht- und Sicht-Paket
- Start-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player) inkl. CD-Wechsler integriert
- iPod Interface-Kit
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Metallic-Lackierung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Tempomat

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























Mercedes-Benz
DAIMLER AG
e1*2007/46*0928
WDD1760421J037633
1935 kg
3135 kg
1- 990 kg
2- 945 kg
Made in Germany


CarOnSale


CarOnSale






AUTO


A-Klasse



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)




- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Verformung)




- Fahrertür (Kratzer, Verformung)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Verformung)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)